

贵州省市场监管局2022年流通领域木质家具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	餐椅	贵阳市白云鑫任家具经营部	贵州省贵阳市白云区同心路340号1栋2层	/	成都尚享家具有限公司	成都市双流彭镇工业园	/	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	不合格	3.0	甲醛释放量: ≤1.5mg/L	
2	木椅子	贵州庭轩家具有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路95号贵阳浙江商城家具广场1座四层C区09仓	/	南康区凝轩家具经营部	/	780×415×390 (mm)	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
3	木椅子	钟山区人民西路前程家具经营部	贵州省六盘水钟山区人民西路七十三恒丰家具城110号	/	钟山区顺洁家具加工店	/	930×430×400 (mm)	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
4	床头柜	六枝特区阳光明珠家居店	贵州省六盘水市六枝特区跃进路	/	成都大成家具有限责任公司	/	7602	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性)), 漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	床头柜	凯里市品和家具销售部	凯里市南丰机械厂喷塑车间	/	凯里市诚信床头柜厂	/	480X390X500 (mm)	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	不合格	抽屉导轨变形, 抽屉无法关闭	#柜类强度和耐久性(推拉构件强度试验): a)所有零部件无断裂或豁裂; b)用手掀压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动; c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形; d)五金连接件应无松动; e)活动部件(门、抽屉)开关应灵敏; f)零部件无明显位移变化	
6	餐椅	凯里市粟多明家具店	贵州省黔东南州凯里市南丰机械厂原职工澡堂	/	鸿业家具有限公司	/	450X450X950 (mm)	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
7	椅子	凯里市综艺家俱有限责任公司	贵州省黔东南州凯里市友庄路金龙房产迎宾综合楼	综艺家具	凯里市综艺家具厂	贵州省黔东南州凯里市永华厂内	456X550X898 (mm)	2022/10/20	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
8	木椅子	申霞久	贵州省遵义市汇川区罗庄电器市场	/	南康区博源家具有限公司	/	440×430×940 (mm)	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	木椅子	李荣琴	贵州省遵义市汇川开发区罗庄家具市场内	/	成都尚书房投资管理有限公司	/	310×310×640 (mm)	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
10	餐椅	安顺开发区玉象家具经营部	贵州省安顺开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园135栋	/	成都市武侯区玉象餐桌经营部	/	450×410×940 (mm)	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	不合格	4级	漆膜(附着力): 涂层交叉切割法, 应不低于3级	
11	餐椅	安顺开发区茗朗家具店	贵州省安顺市经济技术开发区西湖村临街铺面	/	江西勇派家具有限公司	/	420×410×920 (mm)	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
12	餐椅	安顺开发区思博豪家居店	贵州省安顺市开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园B1-1栋厂房	/	蓉城小雨点家具有限公司	/	510×400×760 (mm)	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
13	床头柜	兴义市百顺家具批发部木贾店	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城E区2栋207号	/	华金家具有限公司	/	400×470×470 (mm)	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性)), 漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	床头柜	都匀市绿茵湖六六顺家私批发部	贵州省黔南州都匀市绿茵湖办事处金恒星浙商建材城一期8-201、202、203号门面	/	成都林智家居有限公司	成都龙桥工业园区	/	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
15	餐椅	都匀市格林风情家具店	贵州省黔南州都匀市金恒星浙商建材城一期7栋302、303、304、313、314、315、316号门面	/	江西名创家具有限公司	江西省赣州市南康区经济开发区镜坝工业园200亩家具集聚区7#厂房12单元	/	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
16	花架	贵州勤恬家具有限公司	贵州省贵阳市云岩区沙河街公寓1层	/	广东番禺红棉家具厂	/	300×300×600 (mm)	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
17	餐椅	大方县鸿立家具经营部	大方县顺德街道贵毕公路中部检测中对面	/	成都雷乐音响厂	成都市双流区金桥镇金马村五组	S58	未标注	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格			
18	餐椅	大方嘉宝木材有限责任公司	贵州省毕节市大方县大方经济开发区循环经济园区钢结构厂房1号楼	/	赣州市南康区鑫呈家具有限公司	赣州市南康区唐江镇家具集聚区4栋2单元	/	未标注	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	不合格	人造板椅背下端面未作封边或涂饰处理; 4级; 2.0	木工要求: 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理; 漆膜(附着力): 涂层交叉切割法, 应不低于3级; 甲醛释放量: ≤1.5mg/L	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	圆凳	贵州勤恬家具有限公司	贵州省贵阳市云岩区沙河街公寓1层	/	广东番禺红棉家具厂	/	Φ300×450 (mm)	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
20	餐椅	大方县新港家居生活馆	贵州省毕节市大方县佳鑫国际商业广场三期海音路御景园C3栋三楼C3S-3-1至7号	/	全友家私有限公司	成都市崇州经济开发区	420X510X850 (mm) /870156	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
21	床头柜	大方县鸿立家具经营部	大方县顺德街道贵毕公路中部检测中对面	森润木华	贵州森润木华家具有限公司	贵州省遵义市新蒲新区新舟镇北部工业园区	480X390X490(mm)	未标注	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	不合格	抽屉无防脱落装置	结构安全性(5.8.1.1): 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置	
22	床头柜	白云区爱尚里拉家具店	贵州省贵阳市白云区云峰大道218号西南国际家居装饰博览城家具馆儿童户外区C-12号	/	东莞市恒生家具有限公司	/	B202	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格			
23	餐椅	贵州大臣家居有限责任公司	贵州省贵阳市白云区艳山红镇高山村牛厂坝	/	佛山市顺德区君颐居家具有限公司	广东省佛山市顺德区龙江镇官田工业区丰华南路71号A座	86	未标注	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	床头柜	白云区豪铭阁家具经营部	贵州省贵阳市白云区艳山红镇高山村下高一组	/	百意莱家具有限公司	江西省赣州市南康区	530X430X360 (mm) /05#	未标注	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
25	餐椅	白云区豪铭阁家具经营部	贵州省贵阳市白云区艳山红镇高山村下高一组	/	江西竹林新家具有限公司	/	25#	未标注	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
26	方凳	贵州鑫达瑞家具有限公司	白云区云峰大道218号贵州西南国际家居装饰博览城办公馆B1-73号	/	佛山市沃高家具有限公司	/	400 × 350 × 430 (mm)	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
27	床头柜	白云区德邦派家俬经营部	贵州省贵阳市白云区艳山红西南家居城家具馆睡眠中心区2-15号	/	戎马家具有限公司	/	Ry-02	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
28	方凳	白云区马尔默家具经营部	贵州省贵阳市白云区泉湖街道西南国际家居装饰博览城家具馆B1-02号	/	辽宁远鸣木业有限公司	/	420 × 320 × 345 (mm)	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	餐椅	白云区德邦博派家俬经营部	贵州省贵阳市白云区艳山红西南家居城家具馆睡眠中心区2-15号	/	成都德邦博派家具有限公司	/	D7706	DB22040201	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
30	椅子	白云区格生家具经营部	白云区云峰大道218号贵州西南国际家居装饰博览城办公馆B1-45号	/	广州艺鸣家具有限公司	/	430×430×840 (mm)	/	木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	不合格	4级	漆膜(耐磨性): 1000r, 应不低于3级	