

贵州省市场监管局2022年流通领域人造板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	浸渍胶膜纸饰面细木工板	白云区翔诺宝建材装饰经营部	贵阳市白云区云峰大道218号贵州西南国际家居装饰博览城建材区板材馆C1-06号商业铺位	千年舟	千年舟新材料科技集团有限公司	/	2400X1220X17 (mm)	2021/4/24	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度 (平均值、最小值)、表面耐划痕、表面耐磨 (磨耗值、表面情况)、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
2	浸渍胶膜纸饰面细木工板	彭雄仿	修文县龙场镇虎山社区新都口岸18-19号门面	雪宝板材	香港雪宝国际集团有限公司	广西省融安县长安镇	2400X1220X17 (mm)	2018/4/1	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度 (平均值、最小值)、表面耐划痕、表面耐磨 (磨耗值、表面情况)、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
3	浸渍胶膜纸饰面细木工板	开阳县宏顺板材店	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处麒麟城市广场3栋1层4号	/	山东爱窝新材料有限公司	/	2400X1220X17 (mm)	2021/10/15	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度 (平均值、最小值)、表面耐划痕、表面耐磨 (磨耗值、表面情况)、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
4	浸渍胶膜纸饰面细木工板	锦屏县嘉宝莉漆经营部	贵州省黔东南州锦屏县三江镇排洞建材市场29、30号门面	/	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	/	2440×1220 (mm)	未标注	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度 (平均值、最小值)、表面耐划痕、表面耐磨 (磨耗值、表面情况)、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
5	浸渍胶膜纸饰面细木工板	钟山开发区超伦建材经营部	六盘水钟山开发区金果建材商业广场B-192号	/	山东华鑫佳升木业有限公司	/	2440×1220×16 (mm)	/	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度 (平均值、最小值)、表面耐划痕、表面耐磨 (磨耗值、表面情况)、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
6	浸渍胶膜纸饰面细木工板	钟山经济开发区辉达装饰材料经营部	六盘水钟山经济开发区红桥金果A-1130.1131.1132号门面	/	千年舟新材料科技集团有限公司	/	2440×1220×17 (mm)	/	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度 (平均值、最小值)、表面耐划痕、表面耐磨 (磨耗值、表面情况)、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
7	浸渍胶膜纸饰面细木工板	黎平县大王椰木业	贵州省黎平县德凤镇开泰社区北塔桥 (黔城大酒店斜对面)	大王椰	杭州大王椰智环装饰新材料有限公司	杭州市萧山经济开发区垦辉六路899号	2440×1220 (mm)/岩纹云影岩纹	2021/8/17	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度 (平均值、最小值)、表面耐划痕、表面耐磨 (磨耗值、表面情况)、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
8	浸渍胶膜纸饰面细木工板	凯里市雪岭建材经营部	凯里经济开发区新峰家居商业综合体第12幢1层1-12号	/	香港森士猫木业股份有限公司	香港特别行政区新界葵涌葵昌路26-38号豪华工业大厦23楼B07	2440X1220X17 (mm)	2022/9/27	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度 (平均值、最小值)、表面耐划痕、表面耐磨 (磨耗值、表面情况)、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
9	浸渍胶膜纸饰面细木工板	凯里市盛昌板材店	凯里市凯开大道凯里浙商建材城15栋101-104号	百源	嘉善大自然木业有限公司	/	2440X1220X17 (mm)	2020/8/12	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度 (平均值、最小值)、表面耐划痕、表面耐磨 (磨耗值、表面情况)、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
10	浸渍胶膜纸饰面细木工板	安顺开发区绿优板材经营部	贵州省安顺开发区万邦建材大市场1、2幢1跃2层31号	/	贵州甘力木业有限公司	/	2440×1220×17 (mm)	2019/10/12	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度 (平均值、最小值)、表面耐划痕、表面耐磨 (磨耗值、表面情况)、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
11	浸渍胶膜纸饰面细木工板	安顺开发区家和装饰经营部	贵州省安顺开发区金茂建材商贸城9栋10-12号	/	浙江升华云峰新材股份有限公司	/	2440×1220×17 (mm)	2018/12/22	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度 (平均值、最小值)、表面耐划痕、表面耐磨 (磨耗值、表面情况)、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
12	浸渍胶膜纸饰面细木工板	安顺市西秀区永康建材商行	贵州省安顺市西秀区安顺市西秀区客车西站建材市场B栋3-4号	/	香港湘友竹木新材料科技有限公司	/	2440×1220×16 (mm)	未标注	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度 (平均值、最小值)、表面耐划痕、表面耐磨 (磨耗值、表面情况)、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	浸渍胶膜纸饰面细木工板	安顺开发区绿优板材经营部	贵州省安顺开发区万邦建材大市场1、2幢1跃2层31号	/	南宁科天环保科技有限公司	/	2440×1220×17（mm）	2021/7/18	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度（平均值、最小值）、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
14	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州博纳克建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡保久集团9844片区原轻化公司下层场地	霖之星	贵州霖生木业有限公司	兴义市敬南镇吴家坪村二组	2440X1222X18（mm）	2022/9/14	含水率、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
15	装饰单板贴面人造板	贵州博纳克建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡保久集团9844片区原轻化公司下层场地	霖之星	贵州霖生木业有限公司	兴义市敬南镇吴家坪村二组	2440X1222X5（mm）	未标注	含水率、浸渍剥离性能、表面胶合强度、表面耐冷热循环性能、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
16	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州中林装饰材料有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡（保利久联控股集团有限责任公司）内	千年舟	千年舟新材料科技集团股份有限公司	/	2440X1222X18（mm）	2021/10/20	静曲强度、弹性模量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
17	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州科建贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区市南路61号23-1-17[油榨社区]	绿优	贵州德兴益木业有限公司	贵阳市富源南路435号铁联物流三号楼	2440X1220X18（mm）	2022/8/28	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度（平均值、最小值）、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	不合格	6个试件2个试件符合指标值	浸渍剥离：6个试件中至少5个试件合格（合格试件要求：每个胶层上每一层剥离长度不能超过边长的1/3（3mm以下不	
18	浸渍胶膜纸饰面细木工板	兴义市振兴木业经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾商贸城4号地块B21.B22号	吉锦	贵州辰元工贸有限公司	/	2440×1220×18（mm）	/	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度（平均值、最小值）、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
19	浸渍胶膜纸饰面细木工板	兴义市振兴木业经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾商贸城4号地块B21.B22号	元木心	贵州辰元工贸有限公司	/	2440×1220×18（mm）	/	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度（平均值、最小值）、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
20	浸渍胶膜纸饰面细木工板	兴义市姐妹装潢批发部	兴义市木贾办金裕建材城5栋68号商铺	/	重庆春铭建材有限公司	/	2440×1220×16（mm）	/	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度（平均值、最小值）、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
21	浸渍胶膜纸饰面细木工板	玉屏县平杰建材销售店	玉屏县平溪办事处建材市场4栋3单元36、37号门面	精材艺匠	浙江昌翔木业有限公司	/	2440*1220*18(m	2022/1/23	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度（平均值、最小值）、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
22	浸渍胶膜纸饰面细木工板	都匀市世华装饰材料经营部	贵州省黔南州都匀市剑江北路云都广场SC-3栋1层B3-6至B3-8号	/	贵州逸林居木业有限公司	/	2440X1220X17（mm）	2022/3/28	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度（平均值、最小值）、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	不合格	0.196	甲醛释放量：E ₁ 级：≤0.124 mg/m ³ (3)	
23	浸渍胶膜纸饰面细木工板	都匀市世华装饰材料经营部	贵州省黔南州都匀市剑江北路云都广场SC-3栋1层B3-6至B3-8号	/	南宁市弘杉木业有限公司	/	2440X1220X16（mm）	2022/10/14	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度（平均值、最小值）、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州百坚建材销售有限公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道翠屏社区盘北匝道35号	榕湖	桂林桂湖木业有限公司	/	2440×1220×16 (mm)	/	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度（平均值、最小值）、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
25	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州百坚建材销售有限公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道翠屏社区盘北匝道35号	榕湖	桂林桂湖木业有限公司	/	2440×1220×16 (mm)	/	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度（平均值、最小值）、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
26	浸渍胶膜纸饰面胶合板	南明区大饰界木业经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场3D区34-36号（太慈社区）	/	广东耀东华装饰材料科技有限公司	/	2440×1220×17 (mm)	/	含水率、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
	浸渍胶膜纸饰面细木工板	七星关区洪达装饰材料商行	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城34号楼1层118-121号	/	榕江县五榕木业有限责任公司	贵州省黔东南州榕江县古州镇	2440X1220X17(mm)	未标注	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度（平均值、最小值）、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
28	浸渍胶膜纸饰面细木工板	金沙县福林板材店	金沙县民兴街道金槐社区义乌城一期23栋1层122、123、124、157、158、159号	香港福林	香港福林木业国际集团有限公司	柳州市融水县融水镇马长洞	2440X1220X18 (mm)	未标注	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度（平均值、最小值）、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
29	浸渍胶膜纸饰面细木工板	南明区大饰界木业经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场3D区34-36号（太慈社区）	/	湖南寰宇新材料科技股份有限公司	/	2440×1220 (mm)	2022.7	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度（平均值、最小值）、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
30	浸渍胶膜纸饰面细木工板	七星关区鼎达建材经营部	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城11栋108号商铺	/	江苏德鲁尼木业有限公司	/	2440X1220X17	2022/3/12	含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度（平均值、最小值）、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况）、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	