

省市场监管局危险化学品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												乙炔的体积分数（%）		磷化氢、硫化氢试验	
												标准值	实测值	标准值	实测值
1	溶解乙炔	贵阳修文伟业气体有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇工业园区	40L/瓶	/	20240609	20240609	乙炔的体积分数、磷化氢、硫化氢试验	未发现不合格	/	/	≥98.0	钢瓶号（094044）：98.3；钢瓶号（087286）：98.4；钢瓶号（035134）：98.3	硝酸银试纸不变色	硝酸银试纸不变色
2	溶解乙炔	贵阳白云兴隆工业气体厂	贵州省贵阳市白云区麦架镇马堰村大格老冲	40L/瓶	/	20240608	20240608	乙炔的体积分数、磷化氢、硫化氢试验	未发现不合格	/	/	≥98.0	钢瓶号（06307）：98.4；钢瓶号（0056）：98.5；钢瓶号（0064）：98.3	硝酸银试纸不变色	硝酸银试纸不变色
3	溶解乙炔	福泉市兴隆江源氧气厂	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市凤山镇兴隆街村兴隆街组82号	40L/瓶	/	2024年6月16日	2024年6月16日	乙炔的体积分数、磷化氢、硫化氢试验	未发现不合格	/	/	≥98.0	钢瓶号（521D1005288）：99.4；钢瓶号（521D1004538）：99.4；钢瓶号（521D1005003）：99.4	硝酸银试纸不变色	硝酸银试纸不变色
4	溶解乙炔	贵州省黔东南州炉园气体有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山工业园区3号路东侧	40L/瓶	/	2024年6月20日	2024年6月20日	乙炔的体积分数、磷化氢、硫化氢试验	未发现不合格	/	/	≥98.0	钢瓶号（52H250451）：98.5；钢瓶号（52H25296）：98.6；钢瓶号（52H250466）：98.5	硝酸银试纸不变色	硝酸银试纸不变色
5	溶解乙炔	贵州开阳龙马工业气体制造有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村卢子窝村民组	40L/瓶	/	2024年7月6日	2024年7月6日	乙炔的体积分数、磷化氢、硫化氢试验	未发现不合格	/	/	≥98.0	钢瓶号（Y52A3003316）：98.5；钢瓶号（Y52A3003237）：98.6；钢瓶号（Y52A3003261）：98.5	硝酸银试纸不变色	硝酸银试纸不变色

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												乙炔的体积分数（%）		磷化氢、硫化氢试验	
												标准值	实测值	标准值	实测值
6	溶解乙炔	赤水市黔北实业有限责任公司	贵州省遵义市赤水市金华办事处沙湾村	40L/瓶	/	2024年06月17日	2024年06月17日	乙炔的体积分数、磷化氢、硫化氢试验	未发现不合格	/	/	≥98.0	钢瓶号（52C113731）：98.7；钢瓶号（52C11344）：98.6；钢瓶号（52C11543）：98.7	硝酸银试纸不变色	硝酸银试纸不变色
7	溶解乙炔	贵州万丰实业投资有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河乡亮山村小白岩	5.0kg/瓶	/	2024年07月09日	2024年07月09日	乙炔的体积分数、磷化氢、硫化氢试验	未发现不合格	/	/	≥98.0	钢瓶号（452BCJ2502）：98.2；钢瓶号（452BCJ2451）：98.2；钢瓶号（452BCJ2601）：98.2	硝酸银试纸不变色	硝酸银试纸不变色
8	溶解乙炔	贵州省凤冈县兴平气体制造有限公司	贵州省遵义市凤冈县何坝镇林光村	40L/瓶	/	2024年7月3日	2024年7月3日	乙炔的体积分数、磷化氢、硫化氢试验	未发现不合格	/	/	≥98.0	钢瓶号（775239）：99.4；钢瓶号（773133）：99.3；钢瓶号（774075）：99.4	硝酸银试纸不变色	硝酸银试纸不变色
9	溶解乙炔	玉屏黔东气体有限公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县田坪镇田冲村白粉墙组	5.3kg/瓶	/	24年6月2日	24年6月2日	乙炔的体积分数、磷化氢、硫化氢试验	未发现不合格	/	/	≥98.0	钢瓶号（52D19011641）：99.9；钢瓶号（52D19011662）：99.9；钢瓶号（52D19012149）：99.9	硝酸银试纸不变色	硝酸银试纸不变色
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												氧（O ₂ ）含量（体积分数）/10 ⁻² （%）		水分（H ₂ O）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
10	工业氧	中国振华电子集团新天动力有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段278号	40L/瓶	/	20240607	20240607	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（1705523）：99.4；钢瓶号（H15030096）：99.4	无游离水	无游离水

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												氧（O ₂ ）含量（体积分数）/10 ⁻² （%）		水分（H ₂ O）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
11	工业氧	安顺市安大气体有限责任公司久长分公司	贵州省贵阳市修文县久长镇	40L/瓶	/	20240611	20240611	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（52A38S308）：99.3；钢瓶号（52A38Y1010）：99.4	无游离水	无游离水
12	工业氧	贵阳修文伟业气体有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇工业园区	40L/瓶	/	20240610	20240610	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（52A10157）：99.5；钢瓶号（A20108）：99.4	无游离水	无游离水
13	工业氧	贵阳白云兴隆工业气体厂	贵州省贵阳市白云区麦架镇马堰村大格老冲	40L/瓶	/	20240611	20240611	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（52A26Y3778）：99.5；钢瓶号（52A26Y4340）：99.5	无游离水	无游离水
14	工业氧	瓮安县联航气体有限公司	贵州省黔南州瓮安县银盏镇工业园区大寨坪芭田公司西侧	40L/瓶	/	充装日期：2024年6月11日	充装日期：2024年6月11日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（521E24269）：99.7；钢瓶号（521E24649）：99.7	无游离水	无游离水
15	工业氧	安顺市安大气体有限责任公司	贵州省安顺市西秀区东郊安大厂内	40L/瓶	安大	2024年6月11日	2024年6月11日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（758359）：99.5；钢瓶号（758250）：99.5	无游离水	无游离水
16	工业氧	安顺市光大气体有限公司	贵州省安顺市西秀区七眼桥镇高新水村	40L/瓶	/	2024年6月18日	2024年6月18日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（52G12927）：99.5；钢瓶号（52G12875）：99.5	无游离水	无游离水
17	工业氧	贵州省黔东南州炉园气体有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山工业园区3号路东侧	40L/瓶	/	2024年6月18日	2024年6月18日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（52H255376）：99.5；钢瓶号（52H2552271）：99.5	无游离水	无游离水

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												氧（O ₂ ）含量（体积分数）/10 ⁻² （%）		水分（H ₂ O）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
18	工业氧	福泉市兴隆江源氧气厂	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市凤山镇兴隆街村兴隆街组82号	40L/瓶	/	2024年6月21日	2024年6月21日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（521D1006961）：99.5；钢瓶号（521D1001108）：99.5	无游离水	无游离水
19	工业氧	贵州省黔东南苗族侗族自治州乙炔氧气厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市西门街292号	40L/瓶	/	2024年6月24日	2024年6月24日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（52H1815800）：99.3；钢瓶号（52H1818220）：99.3	无游离水	无游离水
20	工业氧	毕节市天利气体有限责任公司	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇汉屯村	40L/瓶	/	2024年7月1日	2024年7月1日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（1564440）：99.5；钢瓶号（20480309）：99.4	无游离水	无游离水
21	工业氧	毕节市三合气体厂	贵州省毕节市七星关区海子街镇黑泥井村	40L/瓶	/	2024年6月8日	2024年6月8日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（226235373127）：99.3；钢瓶号（226235251084）：99.3	无游离水	无游离水
22	工业氧	贵州贵一特种气体有限公司	贵州省毕节市黔西县杜鹃街道牌庄社区222号	40L/瓶	/	2024年7月1日	2024年7月1日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（8570200369）：99.3；钢瓶号（8570200028）：99.3	无游离水	无游离水
23	工业氧	兴义市耀众工业气体有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇龙井村	40L/瓶	/	2024年06月02日	2024年06月02日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（52E1612042）：99.5；钢瓶号（52E1611036）：99.5	无游离水	无游离水
24	工业氧	兴义市桔山镇荣昌氧气厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办酸枣村八组	40L/瓶	/	2024年6月29日	2024年6月29日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.5	钢瓶号（52E0610135）：99.7；钢瓶号（52E0612457）：99.8	无游离水	无游离水

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												氧（O ₂ ）含量（体积分数）/10 ⁻² （%）		水分（H ₂ O）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
25	工业氧	贵州省同发实业有限责任公司	顶效镇册亨路237号	40L/瓶	/	2024年07月02日	2024年07月02日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（52E0813566）：99.5；钢瓶号（52E0813671）：99.6	无游离水	无游离水
26	工业氧	贵州开阳龙马工业气体制造有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村卢子窝村民组	40L/瓶	/	2024年7月6日	2024年7月6日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（X52A302700）：99.3；钢瓶号（X52A302850）：99.4	无游离水	无游离水
27	工业氧	金沙县鸿利气体有限责任公司	贵州省毕节市金沙县开发区环保建材园	40L/瓶	/	2024年7月10日	2024年7月10日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（52F2003766）：99.3；钢瓶号（52F2003738）：99.3	无游离水	无游离水
28	工业氧	六盘水市钟山区天福氧气充装厂	贵州省六盘水市钟山区月照乡马坝村(水钢钢材库旁)	40L/瓶	/	2024年07月08日	2024年07月08日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.5	钢瓶号（BAA1073）：99.7；钢瓶号（BAA1233）：99.7	无游离水	无游离水
29	工业氧	贵州万丰实业投资有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河乡亮山村小白岩	40L/瓶	/	2024年07月08日	2024年07月08日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.5	钢瓶号（52BAL3221）：99.8；钢瓶号（52BAL4817）：99.8	无游离水	无游离水
30	工业氧	赤水市黔北实业有限责任公司	贵州省遵义市赤水市金华办事处沙湾村	40L/瓶	/	2024年07月06日	2024年07月06日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.5	钢瓶号（52C075536）：99.6；钢瓶号（52C077957）：99.6	无游离水	无游离水
31	工业氧	织金县力拓力实业有限公司	贵州省毕节市织金县三甲街道办事处木戛村白腊树组	40L/瓶	/	2024年5月7日	2024年5月7日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.5	钢瓶号（152F3900680）：99.5；钢瓶号（152F3900686）：99.5	0	无游离水

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												氧（O ₂ ）含量（体积分数）/10 ⁻² （%）		水分（H ₂ O）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
32	工业氧	松桃恒坤氧气储备充装站（普通合伙）	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼泉镇高峰田大湾湾	40L/瓶	/	2024年07月15日	2024年07月15日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（52D04411042）：99.3；钢瓶号（52D04410916）：99.4	无游离水	无游离水
33	工业氧	玉屏黔东气体有限公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县田坪镇田冲村白粉墙组	40L/瓶	/	24年7月5日	24年7月5日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（52D19002379）：99.4；钢瓶号（52D19007748）：99.4	无游离水	无游离水
34	工业氧	铜仁富华制氧有限公司	贵州省铜仁市碧江区龙田村油房湾	40L/瓶	/	2024-07-12	2024-07-12	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（52D12108469）：99.4；钢瓶号（52D12107604）：99.4	无游离水	无游离水
35	工业氧	首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路	6m³/瓶	/	2024年07月08日	2024年07月08日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.5	钢瓶号（BAD30159）：99.8；钢瓶号（BAD30168）：99.7	无游离水	无游离水
36	工业氧	贵州望江气体有限公司	贵州省遵义市绥阳县开发管委会	40L/瓶	/	2024年7月17日	2024年7月17日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.5	钢瓶号（12Z380374）：99.5；钢瓶号（130252072）：99.5	无游离水	无游离水
37	工业氧	贵州省凤冈县兴平气体制造有限公司	贵州省遵义市凤冈县何坝镇林光村	40L/瓶	/	2024年7月13日	2024年7月13日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（198312141）：99.2；钢瓶号（A180080182）：99.2	无游离水	无游离水
38	工业氧	遵义市龙咀制氧厂	贵州省遵义市汇川区东联路猫猫山脚下（航汽厂内）	40L/瓶	/	2024年7月15日	2024年7月15日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（161633010）：99.3；钢瓶号（142847453）：99.3	无游离水	无游离水

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												氧（O ₂ ）含量（体积分数）/10 ⁻² （%）		水分（H ₂ O）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
39	工业氧	贵州红阳气体有限公司清镇分公司	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道望城坡（看守所东侧）刘家坡巷87号	40L/瓶	/	2024年7月16日	2024年7月16日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（22026460）：99.3；钢瓶号（22026381）：99.3	无游离水	无游离水
40	工业氧	贵阳宇顺气体有限公司	贵州省贵阳市清镇市巢凤街道办事处干河坝新村248号	40L/瓶	/	2024年7月25日	2024年7月25日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.5	钢瓶号（140239180）：99.5；钢瓶号（11C154045）：99.5	无游离水	无游离水
41	工业氧	贵州亚港气体有限公司	贵州省贵阳市白云区白沙路艳山红工业园	40L/瓶	/	2024年7月25日	2024年7月25日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（140206169）：99.5；钢瓶号（R086157）：99.5	无游离水	无游离水
42	工业氧	贵阳天元工业气体股份合作公司	贵州省贵阳市云岩区环城北路215号	40L/瓶	/	2024年7月30日	2024年7月30日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.5	钢瓶号（52A0832978）：99.5；钢瓶号（52A0830536）：99.5	无游离水	无游离水
43	工业氧	兴仁市鹏祥气体有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市真武山办事处长耳营公路道班	40L/瓶	/	2024年7月20日	2024年7月20日	氧（O ₂ ）含量（体积分数）、水（H ₂ O）	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（52E204496）：99.5；钢瓶号（52E204675）：99.6	无游离水	无游离水

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												氮气（N2）纯度（体积分数）（10 ⁻² ）		氧（O2）含量（体积分数）（10 ⁻² ）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
44	工业氮	中国振华电子集团新天动力有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段278号	40L/瓶	/	20240610	20240610	氮气（N ₂ ）纯度（体积分数）、氧（O ₂ ）含量（体积分数）、游离水	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（2006713）：99.99；钢瓶号（1125227）：99.99	≤0.8	钢瓶号（2006713）：0.01；钢瓶号（1125227）：0.01
45	工业氮	贵阳白云兴隆工业气体厂	贵州省贵阳市白云区麦架镇马堰村大格老冲	40L/瓶	/	20240611	20240611	氮气（N ₂ ）纯度（体积分数）、氧（O ₂ ）含量（体积分数）、游离水	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（6794）：99.99；钢瓶号（6781）：99.99	≤0.8	钢瓶号（6794）：0.01；钢瓶号（6781）：0.01
46	工业氮	安顺市安大气体有限责任公司	贵州省安顺市西秀区东郊安大厂内	40L/瓶	安大	2024年6月10日	2024年6月10日	氮气（N ₂ ）纯度（体积分数）、氧（O ₂ ）含量（体积分数）、游离水	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（150347178）：99.99；钢瓶号（150347228）：99.99	≤0.8	钢瓶号（150347178）：0.01；钢瓶号（150347228）：0.01
47	工业氮	贵州省黔东南苗族侗族自治州乙炔氧气厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市西门街292号	40L/瓶	/	2024年6月23日	2024年6月23日	氮气（N ₂ ）纯度（体积分数）、氧（O ₂ ）含量（体积分数）、游离水	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（52H1820527）：99.97；钢瓶号（52H1818902）：99.98	≤0.8	钢瓶号（52H1820527）：0.03；钢瓶号（52H1818902）：0.02
48	工业氮	毕节市天利气体有限责任公司	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇汉屯村	40L/瓶	/	2024年6月26日	2024年6月26日	氮气（N ₂ ）纯度（体积分数）、氧（O ₂ ）含量（体积分数）、游离水	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（11543372）：99.99；钢瓶号（11Z147308）：99.99	≤0.8	钢瓶号（11543372）：0.01；钢瓶号（11Z147308）：0.01
49	工业氮	兴义市桔山镇荣昌氧气厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办酸枣村八组	40L/瓶	/	2024年7月01日	2024年7月01日	氮气（N ₂ ）纯度（体积分数）、氧（O ₂ ）含量（体积分数）、游离水	未发现不合格	/	/	≥99.5	钢瓶号（52E0624911）：99.995；钢瓶号（52E0622487）：99.993	≤0.8	钢瓶号（52E0624911）：0.005；钢瓶号（52E0622487）：0.007

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												氮气（N2）纯度（体积分数）（10 ⁻² ）		氧（O2）含量（体积分数）（10 ⁻² ）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
50	工业氮	贵州开阳龙马工业气体制造有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村卢子窝村民组	40L/瓶	/	2024年7月5日	2024年7月5日	氮气（N ₂ ）纯度（体积分数）、氧（O ₂ ）含量（体积分数）、游离水	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（X52A305808）：99.99；钢瓶号（X52A305810）：99.99	≤0.8	钢瓶号（X52A305808）：0.01；钢瓶号（X52A305810）：0.01
51	工业氮	玉屏黔东气体有限公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县田坪镇田冲村白粉墙组	40L/瓶	/	24年6月6日	24年6月6日	氮气（N ₂ ）纯度（体积分数）、氧（O ₂ ）含量（体积分数）、游离水	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（52D19008940）：99.99；钢瓶号（52D19008925）：99.99	≤0.8	钢瓶号（52D19008940）：0.01；钢瓶号（52D19008925）：0.01
52	工业氮	铜仁富华制氧有限公司	贵州省铜仁市碧江区龙田村油房湾	40L/瓶	/	2024-07-15	2024-07-15	氮气（N ₂ ）纯度（体积分数）、氧（O ₂ ）含量（体积分数）、游离水	未发现不合格	/	/	≥99.2	钢瓶号（52D12300595）：99.98；钢瓶号（52D12300592）：99.98	≤0.8	钢瓶号（52D12300595）：0.02；钢瓶号（52D12300592）：0.02
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												二氧化碳含量（体积分数）（10 ⁻² ）		油分	
												标准值	实测值	标准值	实测值
53	工业液体二氧化碳	中国振华电子集团新天动力有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段278号	40L/瓶	/	20240610	20240610	二氧化碳含量（体积分数）、油分、一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物、气味、水分露点	未发现不合格	/	/	≥99.5	钢瓶号（199393262）：99.8；钢瓶号（21L0109376）：99.9	按4.4检验合格	滤纸上无油迹

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												二氧化碳含量（体积分数）（10 ⁻² ）		油分	
												标准值	实测值	标准值	实测值
54	工业液体二氧化碳	安顺市安大气体有限责任公司久长分公司	贵州省贵阳市修文县久长镇	40L/瓶	/	20240612	20240612	二氧化碳含量（体积分数）、油分、一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物、气味、水分露点	未发现不合格	/	/	≥99.0	钢瓶号（52A38Z1045）：99.8；钢瓶号（38XW513）：99.7	按4.4检验合格	滤纸上无油迹
55	工业液体二氧化碳	贵阳修文伟业气体有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇工业园区	40L/瓶	/	20240610	20240610	二氧化碳含量（体积分数）、油分、一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物、气味、水分露点	未发现不合格	/	/	≥99.0	钢瓶号（52A10101530）：99.6；钢瓶号（52A3120113）：99.7	按4.4检验合格	滤纸上无油迹
56	工业液体二氧化碳	贵阳白云兴隆工业气体厂	贵州省贵阳市白云区麦架镇马堰村大格老冲	40L/瓶	/	20240611	20240611	二氧化碳含量（体积分数）、油分、一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物、气味、水分露点	未发现不合格	/	/	≥99.0	钢瓶号（04128）：99.4；钢瓶号（0162）：99.4	按4.4检验合格	滤纸上无油迹
57	工业液体二氧化碳	安顺市安大气体有限责任公司	贵州省安顺市西秀区东郊安大厂内	40L/瓶	安大	2024年6月15日	2024年6月15日	二氧化碳含量（体积分数）、油分、一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物、气味、水分露点	未发现不合格	/	/	≥99.0	钢瓶号（160361528）：99.4；钢瓶号（142178282）：99.4	按4.4检验合格	滤纸上无油迹
58	工业液体二氧化碳	安顺市光大气体有限公司	贵州省安顺市西秀区七眼桥镇高新水村	40L/瓶	/	2024年6月16日	2024年6月16日	二氧化碳含量（体积分数）、油分、一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物、气味、水分露点	未发现不合格	/	/	≥99.0	钢瓶号（52G14522）：99.4；钢瓶号（52G12981）：99.4	按4.4检验合格	滤纸上无油迹

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												二氧化碳含量（体积分数）（10 ⁻² ）		油分	
												标准值	实测值	标准值	实测值
59	工业液体二氧化碳	贵州省黔东南州炉园气体有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山工业园区3号路东侧	40L/瓶	/	2024年6月16日	2024年6月16日	二氧化碳含量（体积分数）、油分、一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物、气味、水分露点	未发现不合格	/	/	≥99.0	钢瓶号（52H250637）：99.4；钢瓶号（52H251434）：99.4	按4.4检验合格	滤纸上无油迹
60	工业液体二氧化碳	福泉市兴隆江源氧气厂	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市凤山镇兴隆街村兴隆街组82号	40L/瓶	/	2024年6月24日	2024年6月24日	二氧化碳含量（体积分数）、油分、一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物、气味、水分露点	未发现不合格	/	/	≥99.0	钢瓶号（521D100477）：99.4；钢瓶号（521D100571）：99.4	按4.4检验合格	滤纸上无油迹
61	工业液体二氧化碳	贵州省黔东南苗族侗族自治州乙炔氧气厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市西门街292号	40L/瓶	/	2024年6月25日	2024年6月25日	二氧化碳含量（体积分数）、油分、一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物、气味、水分露点	未发现不合格	/	/	≥99.0	钢瓶号（52H1818815）：99.3；钢瓶号（52H1820553）：99.4	按4.4检验合格	滤纸上无油迹
62	工业液体二氧化碳	毕节市天利气体有限责任公司	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇汉屯村	40L/瓶	/	2024年6月29日	2024年6月29日	二氧化碳含量（体积分数）、油分、一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物、气味、水分露点	未发现不合格	/	/	≥99.0	钢瓶号（12Z316471）：99.4；钢瓶号（A200281239）：99.4	按4.4检验合格	滤纸上无油迹
63	工业液体二氧化碳	毕节市三合气体厂	贵州省毕节市七星关区海子街镇黑泥井村	40L/瓶	/	2024年7月3日	2024年7月3日	二氧化碳含量（体积分数）、油分、一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物、气味、水分露点	未发现不合格	/	/	≥99.0	钢瓶号（23063453）：99.4；钢瓶号（226235339120）：99.4	按4.4检验合格	滤纸上无油迹

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												二氧化碳含量（体积分数）（10 ⁻² ）		油分	
												标准值	实测值	标准值	实测值
64	工业液体二氧化碳	贵州开阳龙马工业气体制造有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村卢子窝村民组	40L/瓶	/	2024年7月7日	2024年7月7日	二氧化碳含量（体积分数）、油分、一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物、气味、水分露点	未发现不合格	/	/	≥99.0	钢瓶号（X52A305210）：99.4；钢瓶号（X52A305253）：99.4	按4.4检验合格	滤纸上无油迹
65	工业液体二氧化碳	金沙县鸿利气体有限责任公司	贵州省毕节市金沙县开发区环保建材园	40L/瓶	/	2024年7月11日	2024年7月11日	二氧化碳含量（体积分数）、油分、一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物、气味、水分露点	未发现不合格	/	/	≥99.0	钢瓶号（352F200071）：99.4；钢瓶号（352F200082）：99.3	按4.4检验合格	滤纸上无油迹
66	工业液体二氧化碳	贵州省凤冈县兴平气体制造有限公司	贵州省遵义市凤冈县何坝镇林光村	40L/瓶	/	2024年7月3日	2024年7月3日	二氧化碳含量（体积分数）、油分、一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物、气味、水分露点	未发现不合格	/	/	≥99.5	钢瓶号（22028385）：99.7；钢瓶号（22028350）：99.7	按4.4检验合格	滤纸上无油迹
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												黄磷含量-在苯中（%）		不溶物含量-在苯中（%）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
67	工业黄磷	贵州胜泓威新材料科技有限公司	贵州省黔南州瓮安县雍阳办事处仙桥社区青坑工业园	槽车储存	/	2024年06月13日	2024年06月13日	黄磷含量，不溶物含量	未发现不合格	/	/	≥99.90	99.95	≤0.10	0.05
68	工业黄磷	瓮安县龙马磷业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳镇青坑工业园	槽车储存	/	2024年06月13日	2024年06月13日	黄磷含量，不溶物含量	未发现不合格	/	/	≥99.90	99.94	≤0.10	0.06

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												黄磷含量-在苯中（%）		不溶物含量-在苯中（%）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
69	工业黄磷	贵州瓮福化学有限责任公司	贵州省黔南州瓮安县银盏镇工业园区	储罐储存	/	2024年06月13日	2024年06月13日	黄磷含量,不溶物含量	未发现不合格	/	/	≥99.50	99.92	≤0.50	0.08
70	工业黄磷	施秉县成功磷化有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇城西	储罐贮存	/	2024年6月26日	2024年6月26日	黄磷含量,不溶物含量	未发现不合格	/	/	≥99.90	99.93	≤0.10	0.07
71	工业黄磷	贵州福泉川东化工有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市道坪镇罗尾塘园区	储罐贮存	/	2024年06月18日	2024年06月18日	黄磷含量,不溶物含量	未发现不合格	/	/	≥99.50	99.92	≤0.50	0.08
72	工业黄磷	瓮安县成功磷化有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳镇青坑工业园区	槽车储存	/	2024年6月12日	2024年6月12日	黄磷含量,不溶物含量	未发现不合格	/	/	≥99.50	99.92	≤0.50	0.08
73	工业黄磷	贵州开阳青利天盟化工有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村	储罐贮存	/	2024年7月7日	2024年7月7日	黄磷含量,不溶物含量	未发现不合格	/	/	≥99.90	99.96	≤0.10	0.04
74	工业黄磷	贵州开阳川东化工有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇双永村	储罐贮存	/	2024年7月8日	2024年7月8日	黄磷含量,不溶物含量	未发现不合格	/	/	≥99.50	99.9	≤0.50	0.1
75	工业黄磷	贵州新天鑫化工有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇新观山	储罐贮存	/	2024年7月31日	2024年7月31日	黄磷含量,不溶物含量	未发现不合格	/	/	≥99.90	99.94	≤0.10	0.06
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												馏程(大气压101.3kPa)(%)		密度（20℃）(g/cm³)	
												标准值	实测值	标准值	实测值
76	粗苯	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路	储罐储存	/	2024年07月09日	2024年07月09日	密度（20℃），馏程-180℃前馏出量（质量分数），水分	未发现不合格	/	/	≥93	96	0.871~0.900	0.879

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												馏程(大气压101.3kPa)(%)		密度(20℃)(g/cm³)	
												标准值	实测值	标准值	实测值
77	粗苯	贵州盘江电投天能焦化有限公司	贵州省六盘水市盘州市柏果镇东风村	储罐储存	/	2024年07月10日	2024年07月10日	密度(20℃), 馏程-75℃前馏出量(体积分数), 馏程-180℃前馏出量(质量分数), 水分	未发现不合格	/	/	≥91	95	≤0.900	0.886
78	粗苯	贵州省盘州市宏盛煤焦化有限公司	贵州省六盘水市盘州市大山镇高山村张家屋基	储罐储存	/	2024年07月11日	2024年07月11日	密度(20℃), 馏程-180℃前馏出量(质量分数), 水分	未发现不合格	/	/	≥93	94	0.871~0.900	0.883
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												氟化氢铵(NH ₄ HF ₂)(以干基计)(%)		氟硅酸铵[(NH ₄) ₂ SiF ₆](%)	
												标准值	实测值	标准值	实测值
79	工业氟化氢铵	贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处迎宾路11号	25kg/袋, 98%	/	2024年6月17日	2024年6月17日	硫酸盐(以SO ₄ 计), 氟化氢铵(NH ₄ HF ₂)(以干基计), 氟硅酸铵[(NH ₄) ₂ SiF ₆], 干燥减量, 灼烧残渣	未发现不合格	/	/	≥98.0	99.4	≤0.5	0.4
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												磷酸(H ₃ PO ₄)的质量分数(%)		砷(As)(%)	
												标准值	实测值	标准值	实测值
80	工业磷酸	贵州福泉川东化工有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市道坪镇罗尾塘园区	储罐贮存85%	/	2024年06月17日	2024年06月17日	色度, 磷酸(H ₃ PO ₄), 氯化物(以Cl计), 硫酸盐(以SO ₄ 计), 铁(Fe), 砷(As), 重金属(以Pb计)	未发现不合格	/	/	≥85.0	86.2	≤0.01	<0.01

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												硫（S）（%）		砷（As）（%）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
81	工业硫磺（液体产品）	贵州开阳化工有限公司	贵州省贵阳市开阳县永温乡黄柏井	储罐贮存	/	2024年7月29日	2024年7月29日	硫（S），水分，灰分，酸度（以H ₂ SO ₄ 计），有机物（以C计），砷（As），铁（Fe），硫化氢和多硫化氢（以H ₂ S计）	未发现不合格	/	/	≥ 99.20	99.97	≤ 0.01	0.00001
82	工业硫磺（液体产品）	贵州红星发展股份有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道	储罐贮存	/	2024年6月17日	2024年6月17日		未发现不合格	/	/	≥ 99.95	99.95	≤ 0.0001	0.00002
83	工业硫磺（液体产品）	贵州天福化工有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处柳坪路266号	储罐贮存	/	2024年06月20日	2024年06月20日		未发现不合格	/	/	≥ 99.50	99.97	≤ 0.001	0.0002
84	工业硫磺（固体产品）	贵州宏泰钼业有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县工业园区钼盐产业园	/	/	2024年6月26日	2024年6月26日	硫的质量分数（S）（以干基计），水分的质量分数，灰分的质量分数（以干基计），酸度的质量分数（以H ₂ SO ₄ 计）（以干基计），有机物的质量分数（以C计）（以干基计），砷的质量分数（As）（以干基计），铁的质量分数（Fe）（以干基计）	未发现不合格	/	/	≥ 99.50	99.91	≤ 0.01	0.0001
85	工业硫磺	贵州红星发展大龙锰业有限责任公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县大龙镇草坪村崇滩	1吨/袋，固体产品（片状）	/	2024年7月16日	2024年7月16日		未发现不合格	/	/	≥ 99.50	99.97	≤ 0.01	0.00004

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												硫（S）（%）		砷（As）（%）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
86	工业硫磺（固体产品）	遵义金山化工厂	贵州省遵义市汇川区沙湾镇垭口村（3655厂内）	40kg/袋，粉状	金山	2024年7月22日	2024年7月22日	硫的质量分数（S）（以干基计），水分的质量分数，灰分的质量分数（以干基计），酸度的质量分数（以H2SO4计）（以干基计），有机物的质量分数（以C计）（以干基计），砷的质量分数（As）（以干基计），铁的质量分数（Fe）（以干基计），筛余物的质量分数-粒径	未发现不合格	/	/	≥99.95	99.95	≤0.0001	0.00001
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												硫酸（H2SO4）（%）		砷（As）（%）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
87	工业硫酸	贵州开磷集团股份有限公司	贵州省贵阳市开阳县金中镇金其路23号	储罐贮存	/	2024年7月29日	2024年7月29日	硫酸（H2SO4），灰分，砷（As）	未发现不合格	/	/	≥98.0	98.7	≤0.01	0.0000001
88	工业硫酸	贵阳开磷化肥有限公司	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇	储罐贮存，浓硫酸，98.0%	/	2024年7月24日	2024年7月24日	硫酸（H2SO4），灰分，砷（As）	未发现不合格	/	/	≥98.0	98.4	≤0.01	0.0000002
89	工业硫酸	遵义市播州区立农泰丰化肥厂	贵州省遵义市播州区龙泉社区关门山	储罐贮存	/	2024年7月24日	2024年7月24日	硫酸（H2SO4），灰分，砷（As）	未发现不合格	/	/	≥98.0	98.4	≤0.01	0.00003
90	工业硫酸	贵州黔希化工有限责任公司	贵州省毕节市黔西市经济开发区（文峰办事处三角社区杨柳塘）	储罐贮存	/	2024年7月1日	2024年7月1日	硫酸（H2SO4），灰分，砷（As）	未发现不合格	/	/	≥92.5	98.2	≤0.01	0.000004

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												硫酸（H2SO4）（%）		砷（As）（%）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
91	工业硫酸	贵州胜威福全化工有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇双龙工业园区	硫酸≥98.0%	/	2024年06月17日	2024年06月17日	硫酸（H ₂ SO ₄ ），灰分，砷（As）	未发现不合格	/	/	≥98.0	98.2	≤0.01	0.000001
92	工业硫酸	威顿（中国）化工有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪	储罐储存，浓硫酸，98%	/	2024年6月20日	2024年6月20日	硫酸（H ₂ SO ₄ ），灰分，砷（As）	未发现不合格	/	/	≥98.0	98.5	≤0.01	0.000001
93	工业硫酸	贵州川恒化工股份有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇	储罐贮存，浓硫酸，98%	/	2024年6月17日	2024年6月17日	硫酸（H ₂ SO ₄ ），灰分，砷（As）	未发现不合格	/	/	≥98.0	98	≤0.01	0.000001
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												密度 ρ ₂₀ （g/cm ³ ）		沸程（0℃, 101.3kPa）（℃）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
94	工业用甲醇	贵州天福化工有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处柳坪路266号	储罐贮存	/	2024年06月20日	2024年06月20日	色度，密度，沸程（0° C, 101.3kPa），高锰酸钾试验，水，酸（以HC00H计）	未发现不合格	/	/	0.791～0.792	0.792	≤0.8	0.6
95	工业用甲醇	贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号（桐梓县）	储罐贮存	/	2024年7月21日	2024年7月21日	色度，密度，沸程（0° C, 101.3kPa），高锰酸钾试验，水，酸（以HC00H计）	未发现不合格	/	/	0.791～0.793	0.792	≤1.5	1.2

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												甲醛（%）		密度 ρ ₂₀ （g/cm ³ ）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
96	工业用甲醛溶液	贵州碧邦化工有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市碧波乡碧波村工业园区	储罐贮存	/	2024年6月27日	2024年6月27日	色度, 密度 ρ ₂₀ , 甲醛, 酸（以HCOOH计）	未发现不合格	/	/	37.0~37.4	37.3	1.075~1.114	1.111
97	工业用甲醛溶液	册亨荣畅化工科技发展有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县巧马镇工业园区	储罐储存	/	2024年7月4日	2024年7月4日	密度 ρ ₂₀ , 甲醛, 酸（以HCOOH计）	未发现不合格	/	/	36.5~37.4	36.7	1.075~1.114	1.111
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												硫脲含量（%）		干燥减量（%）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
98	工业用硫脲	贵州红星发展股份有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道	25kg/袋	红蝶	2024年6月17日	2024年6月17日	硫脲含量, 干燥减量, 水不溶物, 初熔点, 灼烧残渣	未发现不合格	/	/	≥99.0	99.6	≤0.40	0.12
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												氨含量（%）		残留物含量（%）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
99	液体无水氨	贵州天福化工有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处柳坪路266号	储罐贮存	/	2024年06月20日	2024年06月20日	氨含量, 残留物含量	未发现不合格	/	/	≥99.8	99.9	≤0.2	0.1
100	液体无水氨	贵州盘江电投天能焦化有限公司	贵州省六盘水市盘州市柏果镇东风村	储罐储存	/	2024年07月10日	2024年07月10日	氨含量, 残留物含量	未发现不合格	/	/	≥99.0	99.8	≤1.0	0.2

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												总酸度（HCl）质量分数（%）		/	
												标准值	实测值	/	/
101	副产盐酸	金正大诺泰尔化学有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区	储罐贮存	/	20240601	20240601	总酸度（HCl）质量分数	未发现不合格	/	/	≥ 31.0	31.4	/	/
102	副产盐酸	贵州西洋实业有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇尹庵村	储罐储存，31.0%	/	2024年7月24日	2024年7月24日	总酸度（HCl）质量分数	未发现不合格	/	/	≥ 31.0	31.5	/	/
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												硝酸（HNO ₃ ）（%）		亚硝酸（HNO ₂ ）（%）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
103	工业硝酸稀硝酸	金正大诺泰尔化学有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区	储罐贮存60酸	/	20240603	20240603	硝酸（HNO ₃ ），亚硝酸（HNO ₂ ）	未发现不合格	/	/	≥ 60.0	60.8	≤ 0.10	0.07
104	工业硝酸稀硝酸	贵州宜兴化工有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇联丰村	/	/	2024年07月03日	2024年07月03日	硝酸（HNO ₃ ），亚硝酸（HNO ₂ ）	未发现不合格	/	/	≥ 55.0	57.5	≤ 0.10	0.001
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												氟硅酸（H ₂ SiF ₆ ）（%）		/	
												标准值	实测值	/	/
105	工业氟硅酸	瓮福（集团）有限责任公司	贵州省贵阳市南明区市南路57号（瓮福国际大厦）	储罐储存	/	2024年6月20日	2024年6月20日	氟硅酸（H ₂ SiF ₆ ），五氧化二磷（P ₂ O ₅ ）	未发现不合格	/	/	≥ 17.0	24.5	/	/
106	工业氟硅酸	贵州瓮福开磷氟硅新材料有限公司	贵州省贵阳市开阳县金中镇大水村大水工业园区综合楼二楼	储罐贮存	/	2024年7月30日	2024年7月30日	氟硅酸（H ₂ SiF ₆ ），五氧化二磷（P ₂ O ₅ ）	未发现不合格	/	/	≥ 12.0	40.7	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												磷酸-（以P ₂ O ₅ 计）（%）		密度（g/mL）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
107	工业湿法粗磷酸	贵州川恒化工股份有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇	储罐贮存规格2	/	2024年6月19日	2024年6月19日	密度, 固体物质, 磷酸-（以H ₃ PO ₄ 计）, 磷酸-（以P ₂ O ₅ 计）	未发现不合格	/	/	≥ 24.5	39	≥ 1.28	1.42
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												磷酸（H ₃ PO ₄ ）（%）		氟（F）（%）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
108	工业湿法净化磷酸	瓮福化工科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处瓮福生活区办公大楼	储罐储存	/	2024年6月20日	2024年6月20日	磷酸（H ₃ PO ₄ ）, 色度, 氯化物（以Cl计）, 硫酸盐（以SO ₄ 计）, 铁（Fe）, 铅（Pb）, 镉（Cd）, 砷（As）, 氟（F）, 镁（Mg）, 钙（Ca）, 总有机碳（TOC）（以C计）	未发现不合格	/	/	≥ 85.0	86.1	≤ 0.01	0.001
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												过氧化氢（%）		稳定度（%）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
109	工业过氧化氢	贵州赛邦科技发展有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇白安营村三块石（开阳经济开发区标准厂房1栋4楼）	储罐贮存	/	2024年7月29日	2024年7月29日	过氧化氢（H ₂ O ₂ ）, 游离酸（以H ₂ SO ₄ 计）, 不挥发物, 稳定度	未发现不合格	/	/	≥ 27.5	27.8	≥ 90.0	97.7

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												主含量[以Ba(OH) ₂ ·8H ₂ O计](%)		碳酸钡(BaCO ₃)(%)	
												标准值	实测值	标准值	实测值
110	工业氢氧化钡(八水氢氧化钡)	福泉市兴鑫化工科技有限公司	贵州省黔南州福泉市马场坪街道办事处甘耙哨甘塘组	25kg/袋	/	2024/06/26	2024/06/26	盐酸不溶物,硫酸不沉淀物,碳酸钡(BaCO ₃),氯化物(以Cl计),铁(Fe),氢氧化锶[以Sr(OH) ₂ ·8H ₂ O计],主含量[以Ba(OH) ₂ ·8H ₂ O计],碘还原物(以S计)	未发现不合格	/	/	≥97.0	98.6	≤1.0	0.8
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												赤磷(以P计)质量分数(%)		黄磷(以P计)质量分数(%)	
												标准值	实测值	标准值	实测值
111	工业赤磷	贵州兴荣和新材料有限公司	贵州省黔南州瓮安县雍阳街道青坑工业园	50kg/桶	/	2024年06月13日	2024年06月13日	赤磷(以P计)质量分数,黄磷(以P计)质量分数,游离酸(以H ₃ PO ₄ 计)质量分数,水分的质量分数	不合格	游离酸(以H3P04计)质量分数, %: 初检 1.80; 复检 2.30	游离酸(以H3P04计)质量分数, %: ≤0.50	≥98.5	98.6	≤0.005	0.001
112	工业赤磷	福泉泰力得磷化学有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇双龙工业园	50kg/桶	/	2024年06月17日	2024年06月17日	赤磷(以P计)质量分数,黄磷(以P计)质量分数,游离酸(以H ₃ PO ₄ 计)质量分数,水分的质量分数	不合格	游离酸(以H3P04计)质量分数, %: 2.20	游离酸(以H3P04计)质量分数, %: ≤0.80	≥97.5	97.9	≤0.010	0.002

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												硫酸（H2SO4）（%）		砷（As）（%）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
113	工业硫酸	贵州红星发展大龙锰业有限责任公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县大龙镇草坪村崇滩	储罐储存，98.0%	/	2024年7月17日	2024年7月17日	铁（Fe），汞（Hg），透明度，色度，砷（As），铅（Pb），硫酸（H ₂ SO ₄ ），灰分	不合格	透明度，mm： 32	透明度，mm： ≥ 50	≥ 98.0	98.1	≤ 0.001	0.000002

省市场监管局灭火器箱产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
												刚度性能	
												标准值	实测值
1	灭火器箱	贵阳花溪城安消防器材厂	花溪区石板镇花鱼井村	XMDDG22	/	2024-5-25	2024-5-25	材料,外形尺寸和极限偏差,外观质量,外观质量,外观质量,箱门(箱盖)性能,箱体结构,刚度性能	未发现不合格	/	/	置地型灭火器箱应进行刚度试验,试验后不应发生脱底、脱焊、明显变形和箱门(箱盖)不能正常开启现象。	试验后未发生脱底、脱焊、明显变形和箱盖不能正常开启现象。
2	灭火器箱	贵州川海消防设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村	XMDDG22	/	2024-5-25	2024-5-25	材料,外形尺寸和极限偏差,外观质量,外观质量,外观质量,箱门(箱盖)性能,箱体结构,刚度性能	未发现不合格	/	/	置地型灭火器箱应进行刚度试验,试验后不应发生脱底、脱焊、明显变形和箱门(箱盖)不能正常开启现象。	试验后未发生脱底、脱焊、明显变形和箱盖不能正常开启现象。
3	灭火器箱	贵阳花溪金昌利文件柜厂	贵阳市花溪区董家堰村	XMDDG22	/	2024-5-25	2024-5-25	材料,外形尺寸和极限偏差,外观质量,外观质量,外观质量,箱门(箱盖)性能,箱体结构,刚度性能	未发现不合格	/	/	置地型灭火器箱应进行刚度试验,试验后不应发生脱底、脱焊、明显变形和箱门(箱盖)不能正常开启现象。	试验后未发生脱底、脱焊、明显变形和箱盖不能正常开启现象。
4	灭火器箱	贵阳帝亿消防设备有限公司	贵阳市观山湖区金华镇翁贡村八组	XMDDG22-600X410X200	/	2024-6	2024-6	材料,外形尺寸和极限偏差,外观质量,外观质量,外观质量,箱门(箱盖)性能,箱体结构,刚度性能	未发现不合格	/	/	置地型灭火器箱应进行刚度试验,试验后不应发生脱底、脱焊、明显变形和箱门(箱盖)不能正常开启现象。	试验后未发生脱底、脱焊、明显变形和箱盖不能正常开启现象。

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
												刚度性能	
												标准值	实测值
5	灭火器箱	贵州顺宝名消防器材有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇下铺村龙昌坡下铺村	XMDDG22	/	2024-7-25	2024-7-25	材料,外形尺寸和极限偏差,外观质量,外观质量,箱门(箱盖)性能,箱体结构,刚度性能	不合格	①材料-置地型(箱体高度>500mm,且<800mm):箱体材料为薄钢板,厚度为0.3mm;②外形尺寸和极限偏差-单体类:宽度l1: 330,深度l2: 181,高度l4: 501,高度l5: 288,高度l6: 22;③刚度性能-置地型: 试验后箱体有明显变形现象。	①材料-置地型(箱体高度>500mm,且<800mm): 灭火器箱箱体使用厚度符合表1规定的薄钢板、铝合金板或不锈钢板等金属材料制造。置地型箱体高度箱体高度>500mm,且<800mm的箱体的金属材料厚度≥1.2mm;②外形尺寸和极限偏差-单体类,mm: 宽度l1: 410mm±4mm,深度l2: 200mm±4mm,高度l4: 600mm±4mm,高度l5: 300mm±4mm,高度l6: ≥80mm;③刚度性能-置地型: 置地型灭火器箱应进行刚度试验,试验后不应发生脱底、脱焊、明显变形和箱门(箱盖)不能正常开启现象。	置地型灭火器箱应进行刚度试验,试验后不应发生脱底、脱焊、明显变形和箱门(箱盖)不能正常开启现象。	试验后箱体有明显变形现象。

省市场监管局商用燃气器具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												燃烧工况-干烟气中CO(α=1)-5.5.4.7(%)		熄火保护装置(s)	
												标准值	实测值	标准值	实测值
1	商用燃气大锅灶	贵州智兆厨房设备有限公司	贵阳市白云区艳山红镇曹关村三组	SDGTB30	/	2024.5	2024.5	燃气系统密封性、热负荷准确度、燃烧工况、熄火保护装置、点火器、表面温升、通用结构、能源合理利用	未发现不合格	/	/	≤0.10	0.09	≤2	1
2	单头燃气大锅灶	贵州群力厨房设备有限公司	贵阳市观山湖区金华镇宾阳大道创易产业园15栋	SDGTB-30A	/	2024.5.25	2024.5.25	燃气系统密封性、热负荷准确度、燃烧工况、熄火保护装置、点火器、表面温升、通用结构、能源合理利用	未发现不合格	/	/	≤0.10	0.09	≤2	1
3	四头燃气煲仔炉	贵州坤源工贸发展有限公司	贵阳市观山湖区金华镇三铺村贵阳创易吉利汽车配套制造产业园第4栋A-5号	SPTT4.5/4B	/	2024.5	2024.5	燃气系统密封性、热负荷准确度、燃烧工况、熄火保护装置、点火器、表面温升、通用结构、能源合理利用	未发现不合格	/	/	≤0.10	0.08	≤60	6
4	平头炉	贵阳碧野厨具成套设备有限公司	贵州省贵阳市白云区都拉乡冷水村小寨	SPT-23A	/	2024.4.20	2024.4.20	燃气系统密封性、热负荷准确度、燃烧工况、熄火保护装置、点火器、表面温升、通用结构、能源合理利用	未发现不合格	/	/	≤0.10	0.01	≤2	1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												燃烧工况-干烟气中CO (α=1)-5.5.4.7 (%)		熄火保护装置 (s)	
												标准值	实测值	标准值	实测值
5	单头矮仔炉	贵州百佳厨房设备有限公司	贵州省贵阳市观山湖区白云南路77号	SPTT10A	黔阳	2024.6.3	2024.6.3	燃气系统密封性、热负荷准确度、燃烧工况、熄火保护装置、点火器、表面温升、通用结构、能源合理利用	未发现不合格	/	/	≤0.10	0.01	≤2	1
6	四头煲仔炉	贵州永丰厨房设备有限公司	贵州省贵阳市白云区龚家寨街道云环北侧科创南路东侧(联东U谷、贵阳科技创新产业综合体项目7#-1-2号楼	SPTT15	/	2024-7	2024-7	燃气系统密封性、热负荷准确度、燃烧工况、熄火保护装置、点火器、表面温升、通用结构、能源合理利用	未发现不合格	/	/	≤0.10	0.03	≤60	4
7	单头低汤灶	贵州永信厨具有限公司	贵州双龙航空港经济区空港经济产业园F-5号地块	SPTT20B-YX	/	2024-6	2024-6	燃气系统密封性、热负荷准确度、燃烧工况、熄火保护装置、点火器、表面温升、通用结构、能源合理利用	未发现不合格	/	/	≤0.10	0.07	≤2	1
8	燃气中餐炒炉	贵州新恒一厨房设备有限公司	龙里县经济开发区谷脚工业园	SZCT1-25A	/	2024.6	2024.6	燃气系统密封性、热负荷准确度、燃烧工况、熄火保护装置、点火器、表面温升、通用结构、能源合理利用	未发现不合格	/	/	≤0.10	0.08	≤2	1

省市场监管局燃气取暖器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												燃烧工况-烟气中CO _a =1浓度（%）		安全装置-熄火保护装置-熄火闭阀时间（s）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
1	燃气取暖炉	贵州省筑光电器有限公司	贵州省贵阳市白云区都拉乡冷水村	QD-S3	/	2023-11-2	2023-11-2	燃气通路气密性、燃烧工况、安全装置	未发现不合格	/	/	家用直排式取暖器的烟气中CO _α =1浓度应不大于0.03%	0-2气：0.01% 0-3气：0.01% 0-1气：0.02%	≤35kW：≤60	1
2	移动式天然气取暖器	贵州万焱电器有限公司	贵州省黔南州龙里县开发区谷脚工业园	T138S21Q	/	2024-7-21	2024-7-21	燃气通路气密性、燃烧工况、安全装置	未发现不合格	/	/	家用直排式取暖器的烟气中CO _α =1浓度应不大于0.03%	0-2气：0.01% 0-3气：0.02% 0-1气：0.02%	≤35kW：≤60	1

省市场监管局手提式灭火器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												结构要求-筒体水压试验		灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）-第一主要组分含量（%）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
1	手提式干粉灭火器	贵州锐捷消防科技有限公司	贵州省贵阳市修文县阳明洞街道马家桥基地（坐落号：7445H）	MFZ/ABC4	/	F20240710	F20240710	质量、最小有效喷射时间、最小喷射距离、使用温度范围、结构要求、#灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）	未发现不合格	/	/	水压试验压力为：Pt=2.1Mpa，试验中不应有泄漏、破裂和可见的变形	试验中无泄漏、破裂和可见的变形	公布值±（0.75+2.5×公布值）（75±2.625）	75.545
2	手提式干粉灭火器	贵州锐捷消防科技有限公司	贵州省贵阳市修文县阳明洞街道马家桥基地（坐落号：7445H）	MFZ/ABC3	/	F20240709	F20240709	质量、最小有效喷射时间、最小喷射距离、使用温度范围、结构要求、#灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）	未发现不合格	/	/	水压试验压力为：Pt=2.1Mpa，试验中不应有泄漏、破裂和可见的变形	试验中无泄漏、破裂和可见的变形	公布值±（0.75+2.5×公布值）（75±2.625）	75.275
3	手提式干粉灭火器	贵州福鑫消防设备有限公司	贵州省遵义市红花岗区舟水桥街道新店子原南站信号楼	NFZ/ABC2	/	2024.6	2024.6	质量、最小有效喷射时间、最小喷射距离、使用温度范围、结构要求、#灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）	未发现不合格	/	/	水压试验压力为：Pt=2.1Mpa，试验中不应有泄漏、破裂和可见的变形	试验中无泄漏、破裂和可见的变形	公布值±（0.75+2.5×公布值）（75±2.625）	75.432
4	手提式干粉灭火器	贵州福鑫消防设备有限公司	贵州省遵义市红花岗区舟水桥街道新店子原南站信号楼	NFZ/ABC3	/	2024.6	2024.6	质量、最小有效喷射时间、最小喷射距离、使用温度范围、结构要求、#灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）	未发现不合格	/	/	水压试验压力为：Pt=2.1Mpa，试验中不应有泄漏、破裂和可见的变形	试验中无泄漏、破裂和可见的变形	公布值±（0.75+2.5×公布值）（75±2.625）	73.526

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												结构要求-筒体水压试验		灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）-第一主要组分含量（%）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
5	手提式干粉灭火器	贵州占氏消防设备制造有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区振兴路旁	MFZ/ABC1型	黔安	2024.6	2024.6	质量、最小有效喷射时间、最小喷射距离、使用温度范围、结构要求、#灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）	未发现不合格	/	/	水压试验压力为:Pt=2.1Mpa,试验中不应有泄漏、破裂和可见的变形	试验中无泄漏、破裂和可见的变形	公布值±(0.75+2.5×公布值) (75±2.625)	73.771
6	手提式干粉灭火器	贵州占氏消防设备制造有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区振兴路旁	MFZ/ABC5型	黔安	2024.6	2024.6	质量、最小有效喷射时间、最小喷射距离、使用温度范围、结构要求、#灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）	未发现不合格	/	/	水压试验压力为:Pt=2.1Mpa,试验中不应有泄漏、破裂和可见的变形	试验中无泄漏、破裂和可见的变形	公布值±(0.75+2.5×公布值) (75±2.625)	74.438
7	手提式干粉灭火器	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园	MFZ/ABC4-A型	/	2024.3.5	2024.3.5	质量、最小有效喷射时间、最小喷射距离、使用温度范围、结构要求、#灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）	未发现不合格	/	/	水压试验压力为:Pt=2.1Mpa,试验中不应有泄漏、破裂和可见的变形	试验中无泄漏、破裂和可见的变形	公布值±(0.75+2.5×公布值) (75±2.625)	74.484
8	手提式干粉灭火器	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园	MFZ/ABC2型	/	2024.3.18	2024.3.18	质量、最小有效喷射时间、最小喷射距离、使用温度范围、结构要求、#灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）	未发现不合格	/	/	水压试验压力为:Pt=2.1Mpa,试验中不应有泄漏、破裂和可见的变形	试验中无泄漏、破裂和可见的变形	公布值±(0.75+2.5×公布值) (75±2.625)	75.049

省市场监管局消火栓箱产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
												箱体刚度（%）	
												标准值	实测值
1	消火栓箱	贵阳花溪城安消防器材厂	花溪区石板镇花鱼井村	SG24D65-P	/	2024-5-25	2024-5-25	外观质量、箱体尺寸和极限偏差、外观质量、箱体尺寸和极限偏差、材料、箱体刚度、箱门	未发现不合格	/	/	盘卷式消火栓箱其固定消防水带盘的箱面，在20N•m的力矩下保持5min，最大凹陷变形应≤2mm，水带盘不应出现可见变形、开焊等缺陷。	固定消防水带盘的箱面最大凹陷为1.3mm，水带盘未出现可见变形、开焊缺陷。
2	消火栓箱	贵州川海消防设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村	SG24B65-P	/	2024-5-25	2024-5-25	外观质量、箱体尺寸和极限偏差、外观质量、箱体尺寸和极限偏差、材料、箱体刚度、箱门	未发现不合格	/	/	盘卷式消火栓箱其固定消防水带盘的箱面，在20N•m的力矩下保持5min，最大凹陷变形应≤2mm，水带盘不应出现可见变形、开焊等缺陷。	固定消防水带盘的箱面最大凹陷为1.1mm，水带盘未出现可见变形、开焊缺陷。
3	消火栓箱	贵州金泰鸿消防设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区董家堰村塘边寨五组集体产业房	SG24A65-P	/	2024-5-25	2024-5-25	外观质量、箱体尺寸和极限偏差、外观质量、箱体尺寸和极限偏差、材料、箱体刚度、箱门	未发现不合格	/	/	盘卷式消火栓箱其固定消防水带盘的箱面，在20N•m的力矩下保持5min，最大凹陷变形应≤2mm，水带盘不应出现可见变形、开焊等缺陷。	固定消防水带盘的箱面最大凹陷为1.0mm，水带盘未出现可见变形、开焊缺陷。
4	消火栓箱	贵州金安利消防器材有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添寨白岩路11号	SG24A65-P	/	2024-5-25	2024-5-25	外观质量、箱体尺寸和极限偏差、外观质量、箱体尺寸和极限偏差、材料、箱体刚度、箱门	未发现不合格	/	/	盘卷式消火栓箱其固定消防水带盘的箱面，在20N•m的力矩下保持5min，最大凹陷变形应≤2mm，水带盘不应出现可见变形、开焊等缺陷。	固定消防水带盘的箱面最大凹陷为1.2mm，水带盘未出现可见变形、开焊缺陷。
5	消火栓箱	贵州黔安钢制箱柜有限公司	贵州省贵阳市花溪石板镇盖冗村31号	SG24A65-P	/	2024-3-30	2024-3-30	外观质量、箱体尺寸和极限偏差、外观质量、箱体尺寸和极限偏差、材料、箱体刚度、箱门	未发现不合格	/	/	盘卷式消火栓箱其固定消防水带盘的箱面，在20N•m的力矩下保持5min，最大凹陷变形应≤2mm，水带盘不应出现可见变形、开焊等缺陷。	固定消防水带盘的箱面最大凹陷为1.0mm，水带盘未出现可见变形、开焊缺陷。

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
												箱体刚度（%）	
												标准值	实测值
6	消火栓箱	贵阳花溪金昌利文件柜厂	贵阳市花溪区董家堰村	SG24E65-P	/	2024-5-25	2024-5-25	外观质量、箱体尺寸和极限偏差、外观质量、箱体尺寸和极限偏差、材料、箱体刚度、箱门	未发现不合格	/	/	盘卷式消火栓箱其固定消防水带盘的箱面，在20N•m的力矩下保持5min，最大凹陷变形应≤2mm，水带盘不应出现可见变形、开焊等缺陷。	固定消防水带盘的箱面最大凹陷为1.4mm，水带盘未出现可见变形、开焊缺陷。
7	消火栓箱	贵州耐安消防科技有限公司	贵阳市白云区沙子哨枫桶坝（贵州兴华农业产业化有限公司原复合肥厂内）	SG24A65-P	/	2024-6-8	2024-6-8	外观质量、箱体尺寸和极限偏差、外观质量、箱体尺寸和极限偏差、材料、箱体刚度、箱门	未发现不合格	/	/	盘卷式消火栓箱其固定消防水带盘的箱面，在20N•m的力矩下保持5min，最大凹陷变形应≤2mm，水带盘不应出现可见变形、开焊等缺陷。	固定消防水带盘的箱面最大凹陷为1.4mm，水带盘未出现可见变形、开焊缺陷。
8	消火栓箱	贵阳帝亿消防设备有限公司	贵阳市观山湖区金华镇翁贡村八组	SG24A65-P	/	2024-6-8	2024-6-8	外观质量、箱体尺寸和极限偏差、外观质量、箱体尺寸和极限偏差、材料、箱体刚度、箱门	未发现不合格	/	/	盘卷式消火栓箱其固定消防水带盘的箱面，在20N•m的力矩下保持5min，最大凹陷变形应≤2mm，水带盘不应出现可见变形、开焊等缺陷。	固定消防水带盘的箱面最大凹陷为0.9mm，水带盘未出现可见变形、开焊缺陷。
9	消火栓箱	贵州顺城安消防器材有限公司	贵州省贵阳市南明区青云路乙栋〔新华社区〕	SG24B65-P	/	2024-6	2024-6	外观质量、箱体尺寸和极限偏差、外观质量、箱体尺寸和极限偏差、材料、箱体刚度、箱门	未发现不合格	/	/	盘卷式消火栓箱其固定消防水带盘的箱面，在20N•m的力矩下保持5min，最大凹陷变形应≤2mm，水带盘不应出现可见变形、开焊等缺陷。	固定消防水带盘的箱面最大凹陷为1.1mm，水带盘未出现可见变形、开焊缺陷。
10	消火栓箱	贵州鸿鑒消防设备有限公司	贵州省遵义市红花岗区南舟路碱厂内	SG24A65-J	/	2024.5	2024.5	外观质量、箱体尺寸和极限偏差、外观质量、箱体尺寸和极限偏差、材料、箱体刚度、箱门	未发现不合格	/	/	盘卷式消火栓箱其固定消防水带盘的箱面，在20N•m的力矩下保持5min，最大凹陷变形应≤2mm，水带盘不应出现可见变形、开焊等缺陷。	固定消防水带盘的箱面最大凹陷为1.2mm，水带盘未出现可见变形、开焊缺陷。

省市场监管局防火卷帘产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	特级防火卷帘	贵州鑫大福门业有限公司	绥阳县风华镇牛心村（原纸箱厂）	TFJ-300300-TF3-Cz-S-350	/	/	2024-07-10	帘面漏烟量,耐火性能	未发现不合格	/	/
2	特级防火卷帘	贵州威盾门业有限公司	贵州省遵义市红花岗区盈田工谷10栋	TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350	/	/	2024-07-17	帘面漏烟量,耐火性能	未发现不合格	/	/
3	特级防火卷帘（无机）	贵州恒林门业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区龙腾路	TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-400-卷轴式-1	图形	/	2024-06-11	帘面漏烟量,耐火性能	未发现不合格	/	/
4	特级防火卷帘	贵州豪源防火门窗有限公司	凯里经济开发区开元大道港深科技园标准厂房	TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350	/	/	2024-07-19	帘面漏烟量,耐火性能	未发现不合格	/	/
5	特级防火卷帘（无机）	贵州长航消防设备有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇水场工业园区	TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-380-卷轴式	/	/	/	帘面漏烟量,耐火性能	未发现不合格	/	/
6	特级防火卷帘（无机）	贵州渝达消防器材有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区建材路	TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350-卷轴式	/	/	2024-06-20	帘面漏烟量,耐火性能	未发现不合格	/	/

省市场监管局耐火材料（耐火砖）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
												常温耐压强度（MPa）	
												标准值	实测值
1	耐火砖	贵州红枫湖耐火材料有限公司	贵州省贵阳市清镇市中心村	PN-2 114×65/55×230	/	/	2024/6/19	常温耐压强度,加热永久线变化,显气孔率	未发现不合格	/	/	≥25	34.1

附件9

省市场监管局烟花爆竹产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												部件-引燃装置-引燃时间（s）		药量（g）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
1	爆竹（开门红）	余庆县鼎盛烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇红军村	880响	鼎盛	/	2024-02-28	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.8s~4.2s	药量≤0.2g	0.06g
2	爆竹（吉祥如意炮）	余庆县鼎盛烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇红军村	600响	鼎盛	/	2024-08-20	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.7s~4.1s	药量≤0.2g	0.06g
3	组合烟花（震天雷）	余庆县大合烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇花炮产业园区	48发	百裕泰	/	/	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	引火线引燃时间: 3s~8s	6.5s~7.1s	C级总装药量≤1200g	196.8g~206.4g
4	组合烟花（至尊礼炮）	余庆县大合烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇花炮产业园区	25发	百裕泰	/	/	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.8s~7.2s	C级总装药量≤1200g	102.5g~107.5g
5	爆竹（红鑫大地红）	贵州省红鑫烟花爆竹有限公司	余庆县龙溪镇工业园区厂房B幢	960响	龙鸣	/	2024-08	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.2s~4.7s	药量≤0.2g	0.06g
6	组合烟花（锦上添花）	贵州省红鑫烟花爆竹有限公司	余庆县龙溪镇工业园区厂房B幢	100发	龙鸣	/	2024-07	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.1s~7.4s	C级总装药量≤1200g	1120.0g~1140.0g
7	爆竹（龙兴小籽炮）	余庆县龙兴烟花爆竹有限公司	余庆县龙溪镇工业集聚区花炮产业园区	1300响	龙兴	/	2024-05	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.4s~4.7s	药量≤0.2g	0.07g
8	爆竹（龙兴小籽炮）	余庆县龙兴烟花爆竹有限公司	余庆县龙溪镇工业集聚区花炮产业园区	1980响	龙兴	/	2024-05	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.4s~4.7s	药量≤0.2g	0.07g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												部件-引燃装置-引燃时间（s）		药量（g）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
9	爆竹（富贵888大地红）	余庆县飞龙烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪工业集聚区花炮产业园区	1500响	龙溪飞龙	/	2024-07-02	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	4.7s ~ 5.1s	药量 ≤ 0.2g	0.10g
10	爆竹（鑫源全红银光炮）	余庆县飞龙烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪工业集聚区花炮产业园区	1680响	龙溪飞龙	/	2024-08-14	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	3.5s ~ 3.9s	药量 ≤ 0.2g	0.05g
11	组合烟花（岁岁鸿福）	余庆县吉盛烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇工业园区	100发	世洲（吉盛）	/	2024-04-24	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s ~ 8s	7.4s ~ 7.7s	C级总装药量 ≤ 1200g	572.0g ~ 589.0g
12	爆竹（牡丹大地红）	余庆县吉盛烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇工业园区	880响	吉盛	/	2024-08-02	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	4.9s ~ 5.3s	药量 ≤ 0.2g	0.08g
13	组合烟花（富贵祥和）	余庆县神龙烟花爆竹有限公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇苏羊村地统	100发	梅喜牌（神龙）	/	2024-04-20	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s ~ 8s	7.1s ~ 7.4s	C级总装药量 ≤ 1200g	1110.0g ~ 1130.0g
14	组合烟花（惊天蕾）	余庆县神龙烟花爆竹有限公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇苏羊村地统	25发	神龙	/	2024-07	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s ~ 8s	6.6s ~ 6.9s	C级总装药量 ≤ 1200g	160.0g ~ 162.5g
15	爆竹（美品电光炮）	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪烟花爆竹产业园	1560响	东瑞	/	2024-07	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	4.1s ~ 4.5s	药量 ≤ 0.2g	0.07g
16	组合烟花（响当当）	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪烟花爆竹产业园	25发	东瑞	/	2024-08	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	引火线引燃时间: 3s ~ 8s	7.2s ~ 7.6s	C级总装药量 ≤ 1200g	177.5g ~ 182.5g
17	爆竹（乌江电光炮）	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	1900响	星灿	/	2024-07	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	4.1s ~ 4.5s	药量 ≤ 0.2g	0.06g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												部件-引燃装置-引燃时间（s）		药量（g）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
18	组合烟花（天下第一花中王）	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委会办公楼	100发	星灿	/	2024-07	标志，包装、外观，部件-引燃装置，结构和材质、主体稳定性，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间：5s～8s	6.3s～6.7s	C级总装药量≤1200g	650.0g～660.0g
19	爆竹（富华大地红）	遵义市播州区富华花炮厂	贵州省遵义市播州区苟江镇白岩村	460响	富鼎华	/	2024-05	标志，包装、外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	3.4s～3.7s	药量≤0.2g	0.05g
20	爆竹（龙腾精品大地红）	遵义市绥阳龙腾烟花爆竹实业有限公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇民兴村	700响	龙腾	/	2024-06-07	标志，包装、外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	4.9s～5.3s	药量≤0.2g	0.05g
21	爆竹（龙腾精品大地红）	遵义市绥阳龙腾烟花爆竹实业有限公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇民兴村	1360响	龙腾	/	2024-05	标志，包装、外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	4.6s～5.1s	药量≤0.2g	0.05g
22	爆竹（精品天娄山）	正安县和溪镇烟花爆竹厂	贵州省遵义市正安县和溪镇大坎村雄井湾	580响	/	/	/	标志，包装、外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	3.7s～4.1s	药量≤0.2g	0.06g
23	爆竹（精品天娄山）	正安县和溪镇烟花爆竹厂	贵州省遵义市正安县和溪镇大坎村雄井湾	2400响	/	/	/	标志，包装、外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	4.0s～4.4s	药量≤0.2g	0.06g
24	爆竹（安彩大地红）	贵州省务川自治县安彩烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县柏村镇中心村	400响	安彩	/	2024-08-20	标志，包装、外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	4.1s～4.5s	药量≤0.2g	0.07g
25	组合烟花（惊天蕾）	贵州省务川自治县安彩烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县柏村镇中心村	25发	安彩	/	2024-06	标志，包装、外观，部件-引燃装置，结构和材质、主体稳定性，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间：5s～8s	6.4s～6.7s	C级总装药量≤1200g	192.5g～197.5g
26	爆竹（富贵888）	贵州遵义奇丽烟花制造有限责任公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道梳池社区东风组	2300响	奇丽烟花	/	2024-09	标志，包装、外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	4.5s～4.9s	单个爆竹药量≤0.2g	0.08g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												部件-引燃装置-引燃时间（s）		药量（g）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
27	组合烟花（财宝归家）	贵州遵义奇丽烟花制造有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道梳池社区东风组	100发	奇丽烟花	/	2024-10	标志，包装、外观，部件-引燃装置，结构和材质、主体稳定性，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间：5s～8s	7.2s～7.6s	C级总装药量≤1200g	325.0g～339.0g
28	爆竹（喜洋洋888发财炮）	盘州市华民烟花爆竹有限公司	贵州省六盘水市盘州市柏果镇铜厂沟村	/	/	/	2024-04	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	4.1s～4.5s	药量≤0.2g	0.10g
29	组合烟花（大富大贵）	盘州市华民烟花爆竹有限公司	贵州省六盘水市盘州市柏果镇铜厂沟村	99发	华民	/	2024-06-07（内标合格证）	标志，包装、外观，部件-引燃装置，结构和材质、主体稳定性，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间：5s～8s	5.7s～5.9s	C级总装药量≤1200g	811.8g～821.7g
30	900	紫云自治县吉祥爆竹生产有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡干水井村下寨组	900响	吉祥牌	/	2024-07	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	4.1s～4.5s	药量≤0.2g	0.08g
31	爆竹（吉祥888发财炮）	紫云自治县吉祥爆竹生产有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡干水井村下寨组	1480响	吉祥牌	/	2024-07	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	4.0s～4.5s	药量≤0.2g	0.08g
32	爆竹（宏顺电光炮）	普定县宏顺炮竹厂	普定县马官镇余官村	900响	宏顺	/	2024-04	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	3.8s～4.2s	药量≤0.2g	0.07g
33	爆竹（宏顺电光炮）	普定县宏顺炮竹厂	普定县马官镇余官村	1430响	宏顺	/	2024-03	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	3.8s～4.2s	药量≤0.2g	0.07g
34	爆竹（新星电光炮）	安顺市西秀区旧州镇吉星炮竹厂	贵州省安顺市西秀区旧州镇老道班还原洞	640响	新星	/	2024-08-23	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	3.8s～4.2s	药量≤0.2g	0.09g
35	爆竹（新星电光炮）	安顺市西秀区旧州镇吉星炮竹厂	贵州省安顺市西秀区旧州镇老道班还原洞	960响	新星	/	2024-08-23	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	3.7s～4.2s	药量≤0.2g	0.09g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												部件-引燃装置-引燃时间（s）		药量（g）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
36	爆竹（吉祥大地红）	安顺市西秀区旧州镇霖鸿炮竹厂	贵州省安顺市西秀区旧州镇文星村巴落自然村小矮坝	670响	霖鸿	/	2024-08-06	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	3.6s ~ 4.0s	药量≤ 0.2g	0.06g
37	爆竹（吉祥大地红）	安顺市西秀区旧州镇霖鸿炮竹厂	贵州省安顺市西秀区旧州镇文星村巴落自然村小矮坝	1500响	霖鸿	/	2024-04-22	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	3.5s ~ 3.9s	药量≤ 0.2g	0.06g
38	爆竹（鑫鹏花炮）	安顺市西秀区鑫鹏烟花爆竹有限责任公司	贵州省安顺市西秀区大西桥镇九溪村	780响	鑫鹏	/	2024-08-06	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	3.3s ~ 3.9s	药量≤ 0.2g	0.08g
39	爆竹（鑫鹏花炮）	安顺市西秀区鑫鹏烟花爆竹有限责任公司	贵州省安顺市西秀区大西桥镇九溪村	1450响	鑫鹏	/	2024-08-25	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	3.4s ~ 3.7s	药量≤ 0.2g	0.08g
40	爆竹（精品大地红）	毕节市万象烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市七星关区何官屯镇阿哪寨村	1580响	万象烟花	/	2024-05	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	3.3s ~ 3.6s	药量≤ 0.2g	0.09g
41	组合烟花（御焰）	毕节市万象烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市七星关区何官屯镇阿哪寨村	80发	武圣烟花	/	2024-05	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s ~ 8s	7.1s ~ 7.4s	C级总装药量≤ 1200g	968.0g ~ 976.0g
42	爆竹（钱多多鞭炮）	大方县鑫星花炮厂	贵州省毕节市大方县安乐乡安乐村营山组	1050响	/	/	2024-05	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	4.2s ~ 4.6s	药量≤ 0.2g	0.07g
43	组合烟花（笛音喜庆蕾）	大方县鑫星花炮厂	贵州省毕节市大方县安乐乡安乐村营山组	100发	鑫星	/	2024-04（内标合格证）	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s ~ 8s	6.5s ~ 6.9s	C级总装药量≤ 1200g	550.0g ~ 580.0g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												部件-引燃装置-引燃时间（s）		药量（g）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
44	爆竹（富贵红888）	织金县彭杨爆竹有限公司	贵州省毕节市织金县双堰街道荷花村下寨组	1000响	彭杨	/	2024-09	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	3.4s ~ 3.9s	药量 ≤ 0.2g	0.07g
45	爆竹（富贵红888）	织金县彭杨爆竹有限公司	贵州省毕节市织金县双堰街道荷花村下寨组	1200响	彭杨	/	2024-07	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	3.7s ~ 4.1s	药量 ≤ 0.2g	0.07g
46	爆竹（恭喜发财）	贵州省黔西县荣盛花爆有限公司	贵州省毕节市黔西县黔西县城关镇牌庄村	1200响	荣盛	/	2024-06	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	4.4s ~ 4.7s	药量 ≤ 0.2g	0.10g
47	爆竹（恭喜发财）	贵州省黔西县荣盛花爆有限公司	贵州省毕节市黔西县黔西县城关镇牌庄村	2200响	荣盛	/	2024-09	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	3.5s ~ 3.8s	药量 ≤ 0.2g	0.10g
48	爆竹（兴隆鞭炮）	金沙县兴隆烟花爆竹厂	贵州省毕节市金沙县岚头镇东隆村三组	1780响	兴隆	/	2024-07	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	4.1s ~ 4.4s	药量 ≤ 0.2g	0.09g
49	爆竹（兴隆鞭炮）	金沙县兴隆烟花爆竹厂	贵州省毕节市金沙县岚头镇东隆村三组	2400响	兴隆	/	2024-07	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	4.2s ~ 4.6s	药量 ≤ 0.2g	0.09g
50	爆竹（鸿运吉祥炮）	金沙县源村乡洪星花炮厂	贵州省毕节市金沙县元源村乡源村村	850响	红星	/	2024-08	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	3.5s ~ 3.9s	药量 ≤ 0.2g	0.11g
51	爆竹（鸿运吉祥炮）	金沙县源村乡洪星花炮厂	贵州省毕节市金沙县元源村乡源村村	1340响	红星	/	2024-08	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	4.0s ~ 4.3s	药量 ≤ 0.2g	0.11g
52	爆竹（吉祥如意特红炮）	贵州省印江土家族苗族自治县金印花炮厂	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道长坡村大石头	1600响	声达	/	2023-04	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	3.4s ~ 3.7s	药量 ≤ 0.2g	0.09g
53	组合烟花（发财蓄）	贵州省印江土家族苗族自治县金印花炮厂	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道长坡村大石头	48发	声达	/	2024-04	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s ~ 8s	6.5s ~ 6.9s	C级总装药量 ≤ 1200g	249.6g ~ 254.4g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												部件-引燃装置-引燃时间（s）		药量（g）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
54	组合烟花（发财蓄）	思南县天彩花炮有限责任公司	贵州省铜仁市思南县凉水井镇小河桥	36发	添彩	/	2024-07	标志，包装、外观，部件-引燃装置，结构和材质、主体稳定性，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间：5s～8s	6.2s～6.5s	C级总装药量≤1200g	111.6g～118.8g
55	组合烟花（发财蓄）	思南县天彩花炮有限责任公司	贵州省铜仁市思南县凉水井镇小河桥	48发	添彩	/	2024-05	标志，包装、外观，部件-引燃装置，结构和材质、主体稳定性，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间：5s～8s	6.1s～6.5s	C级总装药量≤1200g	168.0g～172.8g
56	爆竹（特大红鞭炮）	贵州亨润烟花有限责任公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县新景乡新仲村龚溪口组	800响	亨润	/	2024-07-05	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	3.5s～4.8s	药量≤0.2g	0.10g
57	组合烟花（惊天蓄）	贵州亨润烟花有限责任公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县新景乡新仲村龚溪口组	36发	亨润	/	2024-04-10	标志，包装、外观，部件-引燃装置，结构和材质、主体稳定性，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间：5s～8s	7.0s～7.3s	C级总装药量≤1200g	169.2g～176.4g
58	爆竹（至尊大地红）	黄平启发烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县重安镇包老村	900响	启发	/	2024-08-22	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	4.2s～4.6s	药量≤0.2g	0.11g
59	爆竹（至尊大地红）	黄平启发烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县重安镇包老村	510响	启发	/	2024-07-13	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	4.3s～4.6s	药量≤0.2g	0.11g
60	爆竹（至尊金玉满堂）	黄平县谷陇宏发花炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇镇青塘村马头岩四组	2200响	宏发	/	2024-08	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	5.2s～5.3s	药量≤0.2g	0.06g实测不合格数：0）
61	爆竹（特装全红大炮）	台江县兴旺鞭炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县翠文街道番省村排郎寨	1580响	/	/	/	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	4.1s～4.4s	药量≤0.2g	0.05g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												部件-引燃装置-引燃时间（s）		药量（g）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
62	爆竹（特装全红大炮）	台江县兴旺鞭炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县翠文街道番省村排郎寨	2570响	/	/	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	5.3s ~ 5.6s	药量 ≤ 0.2g	0.05g
63	爆竹（金鑫爆竹王）	黎平县金鑫烟花鞭炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县高屯镇纹便村几有冲	1000响	金鑫	/	2024-07	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	3.7s ~ 4.2s	药量 ≤ 0.2g	0.07g
64	组合烟花（吉祥旺年）	黎平县金鑫烟花鞭炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县高屯镇纹便村几有冲	56发	金鑫	/	2024-07	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s ~ 8s	6.7s ~ 6.9s	C级总装药量 ≤ 1200g	565.6g ~ 576.8g
65	爆竹（星宇吉祥喜炮）	贵州星宇烟花爆竹有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县新化乡密寨村	1480响	星宇	/	2024-03	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	3.8s ~ 4.2s	药量 ≤ 0.2g	0.06g ~ 0.07g
66	组合烟花（发财蓄）	贵州星宇烟花爆竹有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县新化乡密寨村	100发	星宇	/	2024-06（内标合格证）	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s ~ 8s	6.3s ~ 6.6s	C级总装药量 ≤ 1200g	410.0g ~ 420.0g
67	爆竹（精品大地红）	贵州古枫烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县天星乡东冲村	/	古驰明枫	/	2024-07-22	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	6.0s ~ 6.5s	药量 ≤ 0.2g	0.07g
68	组合烟花（震天蓄）	贵州古枫烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县天星乡东冲村	20发	古驰明枫	/	2024-07-22	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s ~ 8s	7.3 ~ 7.6s	C级总装药量 ≤ 1200g	82.0g ~ 84.0g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												部件-引燃装置-引燃时间（s）		药量（g）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
69	爆竹（喜洋洋发财炮）	长顺县白云山镇亿景爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇	1300响	黔盛果	/	2024-04-16	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	5.1s ~ 5.4s	药量≤ 0.2g	0.09g
70	爆竹（喜洋洋发财炮）	长顺县白云山镇亿景爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇	1680响	黔盛果	/	2024-03-31	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	5.2s ~ 5.6s	药量≤ 0.2g	0.09g
71	爆竹（吉祥888大地红）	长顺县鸿顺烟花炮竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇麦路村上坝关组	/	鸿顺	/	2024-01	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	2.9s ~ 4.2s	药量≤ 0.2g	0.08g
72	组合烟花（富贵满堂）	长顺县亿盛烟花厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇南场村	70发	黔盛景	/	2024-04	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s ~ 8s	7.4s ~ 7.6s	C级总装药量≤ 1200g	847.0g ~ 861.0g
73	组合烟花（金玉满堂）	长顺县亿盛烟花厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇南场村	100发	黔盛景	/	2024-05	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s ~ 8s	7.4s ~ 7.7s	C级总装药量≤ 1200g	1153.0g ~ 1164.0g
74	爆竹（财神炮）	平塘县西关花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇西关村金鸡坡	1500响	/	/	2024-03	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	3.5s ~ 3.8s	药量≤ 0.2g	0.06g
75	爆竹（财神炮）	平塘县西关花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇西关村金鸡坡	2400响	/	/	2024-06	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	3.6s ~ 3.9s	药量≤ 0.2g	0.06g
76	爆竹（玉水精品红袍）	平塘县白龙烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县白龙乡龙兴村	/	玉水	/	2024-04	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	4.3s ~ 4.7s	药量≤ 0.2g	0.10g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												部件-引燃装置-引燃时间（s）		药量（g）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
77	组合烟花（满堂红）	平塘县白龙烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县白龙乡龙兴村	100发	白龙	/	2024-07	标志，包装、外观，部件-引燃装置，结构和材质、主体稳定性，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间：5s～8s	6.7s～7.2s	C级总装药量≤1200g	840.0g～850.0g
78	爆竹（财神到银光炮）	独山县皇后花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇黄后乡播纳村	1000响	皇后	/	2024-08-16	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	5.1s～5.4s	药量≤0.2g	0.11g
79	组合烟花（一路大发）	独山县皇后花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇黄后乡播纳村	68发	皇后	/	2024-08（内标合格证）	标志，包装、外观，部件-引燃装置，结构和材质、主体稳定性，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间：5s～8s	7.3s～7.6s	C级总装药量≤1200g	829.6g～843.2g
80	爆竹（都匀红炮）	都匀市顺发烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市小围寨办事处大河村牛角冲	2250响	/	/	2024-05	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	3.7s～4.0s	药量≤0.2g	0.06g
81	组合烟花（好运蕾）	都匀市顺发烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市小围寨办事处大河村牛角冲	100发	/	/	2024-08	标志，包装、外观，部件-引燃装置，结构和材质、主体稳定性，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间：5s～8s	7.2s～7.5s	C级总装药量≤1200g	640.0g～660.0g
82	组合烟花（亿万富翁）	惠水县奎鑫烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濠江街道半坡村九组	100发	奎鑫烟花	/	2024-08-29（内标合格证）	标志，包装、外观，部件-引燃装置，结构和材质、主体稳定性，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间：5s～8s	7.1s～7.5s	C级总装药量≤1200g	1020.0g～1040.0g
83	组合烟花（闪光蕾）	贵州宁旺朝阳烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县宁旺烟花爆竹产业园区	100发	/	/	2024-06	标志，包装、外观，部件-引燃装置，结构和材质、主体稳定性，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间：5s～8s	6.3s～6.7s	C级总装药量≤1200g	310.0g～320.0g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												部件-引燃装置-引燃时间（s）		药量（g）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
84	组合烟花（奠）	贵州蓝月烟花爆竹有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县宁旺烟花爆竹产业园区	100发	蓝旺花炮	/	/	标志，包装、外观，部件-引燃装置，结构和材质、主体稳定性，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间：5s～8s	7.4s～7.6s	C级总装药量≤1200g	920.0g～940.0g
85	组合烟花（笛音惊天雷）	贵州鑫辉烟花爆竹制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇宁旺社区龙田村71号地（宁旺烟花爆竹产业园区内）	49发	鑫辉烟花	/	/	标志，包装、外观，部件-引燃装置，结构和材质、主体稳定性，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间：5s～8s	6.3s～6.7s	C级总装药量≤1200g	592.9g～607.6g
86	爆竹（精装大地红）	瓮安县中心烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处新庄社区桐木	1650响	中心	/	2024-03	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	4.1s～4.5s	单个爆竹药量≤0.2g	0.09g
87	组合烟花（狂欢之夜）	瓮安县中心烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处新庄社区桐木	100发	中心	/	2024-09（内标合格证）	标志，包装、外观，部件-引燃装置，结构和材质、主体稳定性，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间：5s～8s	6.6s～6.9s	C级总装药量≤1200g	1025.0g～1038.0g
88	爆竹（精品大地红）	贵州弘源烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县松坪乡松坪场村	1170响	弘源	/	2024-09	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	5.2s～5.6s	单个爆竹药量≤0.2g	0.09g
89	爆竹（富贵吉祥发财炮）	贵州弘源烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县松坪乡松坪场村	650响	弘源	/	2024-09	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	5.2s～5.5s	单个爆竹药量≤0.2g	0.09g
90	爆竹（天心大地红）	兴仁市天心烟花爆竹厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城北街道办事处大桥河	1180响	榕树牌	/	2024-05-22	标志，包装，外观，部件，结构和材质，药种，药量，燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间：3s～8s	3.6s～3.9s	药量≤0.2g	0.10g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												部件-引燃装置-引燃时间（s）		药量（g）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
91	爆竹（天心地红）	兴仁市天心地烟花爆竹厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城北街道办事处大桥河	1560响	榕树牌	/	2024-05-22	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	3.7s ~ 4.1s	药量 ≤ 0.2g	0.10g
92	爆竹（鸿运响当当）	兴义市国兴烟花爆竹有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市乌沙镇泥麦古村	2200响	黔龙	/	2024-09-17	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s	4.1s ~ 4.5s	药量 ≤ 0.2g	0.10g
93	组合烟花（财宝归家）	兴义市国兴烟花爆竹有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市乌沙镇泥麦古村	100发	黔龙	/	2023-08	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s ~ 8s	7.1s ~ 7.5s	C级总装药量 ≤ 1200g	830.0g ~ 850.0g
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												燃速（cm/s）		吸湿率（%）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
94	引火线（插引）	余庆县天龙引火线有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇工业集聚区	500m/卷	天龙	/	2024-08-04	吸湿率,燃速,水分,热安定性,燃烧性,其他要求	未发现不合格	/	/	≤3.0	2.47	≤3.0	2.5
95	引火线（带引）	余庆县天龙引火线有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇工业集聚区	500m/卷	天龙	/	2024-08-04	吸湿率,燃速,水分,热安定性,燃烧性,其他要求	未发现不合格	/	/	>3.0	29.14	≤3.0	2.3
96	引火线（插引）	沿河土家族自治县诚信引火线有限责任公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县官舟镇肖家坝村毛坪组	500m/卷	/	/	2024-07-11	吸湿率,燃速,水分,热安定性,燃烧性,其他要求	未发现不合格	/	/	≤3.0	2.71	≤3.0	2.8
97	引火线（带引）	沿河土家族自治县诚信引火线有限责任公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县官舟镇肖家坝村毛坪组	500m/卷	/	/	2024-05-21	吸湿率,燃速,水分,热安定性,燃烧性,其他要求	未发现不合格	/	/	>3.0	32.32	≤3.0	2.6

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												部件-引燃装置-引燃时间（s）		药量（g）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
98	爆竹（富华吉祥炮）	遵义市播州区富华花炮厂	贵州省遵义市播州区苟江镇白岩村	1300响	富鼎华	/	2024-07	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	不合格	燃放性能/-11%	燃放性能/计数类产品计量误差±5%	产品引火线引燃时间: 3s~8s	7.0s~7.3s	药量≤0.2g	0.06g
99	爆竹（恭喜发财）	黄平县谷陇宏发花炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇镇青塘村马头岩四组	/	宏发	/	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	不合格	1.标志-销售包装标志-2/无总药量、无生产日期、无响数; 2.部件-引燃装置-引火线牢固性/引火线脱落	1.标志-销售包装标志-2/1.消费类别、2.产品级别、3.产品类别、4.含药量（总药量和单发药量）、5.生产日期、6.保质期、7.计数类产品应标注数量 2.部件-引燃装置-引火线牢固性/点火引火线应安装牢固,可承受产品自身重量2倍或200g的作用力而不脱落或损坏。	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.4s~3.7s	药量≤0.2g	0.06g实测不合格数: 0)
100	爆竹（万德精品大地红）	贵州蓝月烟花爆竹有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县宁旺烟花爆竹产业园区	/	万德	/	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	不合格	标志-销售包装标志-2/无总药量、无生产日期、无响数	标志-销售包装标志-2/1.消费类别、2.产品级别、3.产品类别、4.含药量（总药量和单发药量）、5.生产日期、6.保质期、7.计数类产品应标注数量	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.2s~3.6s	药量≤0.2g	0.06g

省市场监管局低压成套开关设备及元器件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												电气间隙和爬电距离（mm）		电击防护和保护电路完整性（保护电路有效性试验）（mΩ）	
												标准值	最小实测值	标准值	最大实测值
1	低压成套开关设备	贵阳佳成电器有限公司	贵州省贵阳市云岩区茶店冒沙井48号	GCK、1250A	/	2408001	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙≥5.5; 爬电距离≥10	电气间隙18.2; 爬电距离22.7	≤100	28.4
2	低压成套开关设备	炬光电力集团有限公司	贵州省贵阳市修文县工业园区扎佐镇中关村产业园	GKGGD 630A	/	240850236	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙≥8; 爬电距离≥10	电气间隙36.1; 爬电距离68.3	≤100	14.2
3	低压动力柜	贵州智能电气（集团）有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇营关村六组	XL21 100A	/	202480411	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙≥8; 爬电距离≥10	电气间隙11.8; 爬电距离13.1	≤100	8.3
4	低压抽出式开关柜	贵州亿科电力电气设备有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐街道大龙村贵州和盛食品开发有限公司厂房2、1幢1-2层1号	GCK 1250A	/	240901001	2024.9.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙≥8; 爬电距离≥16	电气间隙25.3; 爬电距离38.2	≤100	70.6
5	动力箱柜	贵州金峰电气有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐街道中关村产业园	XL-21 315A	/	20240718	2024.7.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙≥5.5; 爬电距离≥10	电气间隙18.3; 爬电距离22.9	≤100	23.6

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												电气间隙和爬电距离（mm）		电击防护和保护电路完整性（保护电路有效性试验）（mΩ）	
												标准值	最小实测值	标准值	最大实测值
6	动力柜	贵阳长晟电气科技有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇站街工业园区莲花山	XL-21 400A	/	2408001	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 8.5; 爬电距离 16.1	≤ 100	35.6
7	低压抽出式开关柜	贵州万家灯火电气智造科技有限公司	贵州省贵阳市清镇市滨湖街道办事处贵州水利水电职业技术学院新校区1号楼3层C303室	GCK 1250A	/	D2024034	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 8; 爬电距离 ≥ 12.5	电气间隙 30.2; 爬电距离 65.3	≤ 100	31.6
8	低压成套开关设备	贵州科纳德电气设备有限公司	贵州省贵阳市清镇市金马大道5号	GCK 1250A	/	G231220	2024.6.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 23.4; 爬电距离 42.1	≤ 100	32.3
9	低压成套开关设备	贵州永昱电气科技有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区生态科技产业园贵州光大机械制造有限公司3号厂房	GGD 1000A	/	2404001	2024.4.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 27.6; 爬电距离 35.2	≤ 100	24.1
10	低压成套开关设备	贵阳电气控制设备有限公司	贵阳市高新区沙文国家高新技术产业园创基街126号	GCK 500A	/	2024002	2024.9.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 8; 爬电距离 ≥ 16	电气间隙 21.5; 爬电距离 26.5	≤ 100	40.7

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												电气间隙和爬电距离（mm）		电击防护和保护电路完整性（保护电路有效性试验）（mΩ）	
												标准值	最小实测值	标准值	最大实测值
11	配电柜	贵州汇通华城股份有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文科技园科新南街777号汇通华城高科技工业园	PDG 400A	/	1E12605025	2024.5.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙≥5.5; 爬电距离≥10	电气间隙18.4; 爬电距离21.3	≤100	45.2
12	动力柜	贵州燕开电气科技有限公司	贵州省贵阳市贵阳高新区沙文镇科才路500号贵州凯襄减水剂厂项目1号厂房北一跨	XL-21 315A	/	YK2403001	2024.3.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙≥8; 爬电距离≥10	电气间隙13.4; 爬电距离23.4	≤100	23.4
13	动力配电柜	贵阳燎原电器设备厂	贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村（工业园6号路）	XL-21 400A	/	226049	2024.9.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙≥5.5; 爬电距离≥10	电气间隙23.1; 爬电距离24.5	≤100	16.4
14	低压无功补偿装置	贵州海清电力成套设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州红太阳商贸城开发有限公司D6-28、29、30、31号	HGGJ 150kvar	/	240901	2024.9.1	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	未发现不合格	/	/	电气间隙≥5.5; 爬电距离≥10	电气间隙22.5; 爬电距离23.6	≤100	40.3
15	动力柜	贵州晨亿达电气成套设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆匀村贵州天利机电市场集团有限公司门面A2栋楼30号	XL 200A	/	2406001	2024.6.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙≥5.5; 爬电距离≥10	电气间隙20.8; 爬电距离20.8	≤100	43.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												电气间隙和爬电距离 (mm)		电击防护和保护电路完整性（保护电路有效性试验）（mΩ）	
												标准值	最小实测值	标准值	最大实测值
16	密集绝缘型母线槽	贵州长宇电力电气有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道海信工业园旁乌江路（原金戈路）贵阳鑫恒泰实业有限公司一、二号厂房	CYMC 400A/插接箱 100A	/	MAX242756	2024.9.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 12.5	电气间隙 18.6; 爬电距离 21.5	≤ 100	15.6
17	低压无功补偿柜	贵州金钟科技（集团）有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道222号	GGJ 150kvar	/	JZ20240201	2024.2.1	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 10; 爬电距离 ≥ 14	电气间隙 12; 爬电距离 16	≤ 100	31.2
18	低压成套开关设备	贵州黔楠升华电气设备有限公司	贵阳经济技术开发区开发大道112号（中国普天新能源及现代物流产业园内）	GCS 1000A	/	C2408175	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 11.6; 爬电距离 14.4	≤ 100	31.6
19	低压无功功率补偿柜	中黔电气集团股份有限公司	贵州省贵阳市白云区白云北路350号5栋	ZQJ 200kvar	/	202405001	2024.5.1	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 18; 爬电距离 21	≤ 100	26.5
20	低压抽出式开关柜	贵阳永青智控科技股份有限公司	贵州省贵阳市白云区白云北路249号	GCK 1250A	/	E010001821	2024.5.15	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 8; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 28.2; 爬电距离 41.5	≤ 100	18.6

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												电气间隙和爬电距离 (mm)		电击防护和保护电路完整性（保护电路有效性试验）（mΩ）	
												标准值	最小实测值	标准值	最大实测值
21	动力柜	贵州通源达电气有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代制造产业园区嵩芝塘东南侧贵阳中安智能制造产业园3栋1层4号	XL-21 400A	/	2408001	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 12.5	电气间隙 24.3; 爬电距离 24.5	≤ 100	41.2
22	双电源开关柜	贵州昂电电气有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇嵩芝塘郭家冲煤矿内3栋6号	SDY 100A	/	AD20240830	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 22.1; 爬电距离 24.8	≤ 100	11.8
23	低压无功功率补偿柜	贵州博远机电科技有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添寨镇新庄村南方汇通高新科技园内壹号厂房	GGJ 80kvar	/	20240001	2024.7.25	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 10; 爬电距离 ≥ 12.5	电气间隙 20; 爬电距离 25	≤ 100	82.6
24	低压抽出式开关柜	贵阳西屋自控成套设备有限公司	贵州省贵阳市南明区解放路94-11号[兴关社区]/贵州省贵阳市小河区洛解工业园	GCS 5000A	/	240801	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 10; 爬电距离 ≥ 12.5	电气间隙 28.1; 爬电距离 32.7	≤ 100	23.2
25	动力配电箱	贵州长佳电器设备有限公司	贵州省贵阳市云岩区黄山冲路2号	XL 400A	/	202409001	2024.9.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 15.2; 爬电距离 22.6	≤ 100	21.2

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												电气间隙和爬电距离 (mm)		电击防护和保护电路完整性（保护电路有效性试验）（mΩ）	
												标准值	最小实测值	标准值	最大实测值
26	低压抽出式开关柜	贵州飞鹏电器成套设备有限公司	贵州省贵阳市云岩区蔡家关下寨路81号	MCSK 2000A	/	C20240054	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 12.1; 爬电距离 19.5	≤ 100	52.3
27	低压开关柜	贵州中航电梯有限责任公司	贵州省遵义市汇川区高坪工业园区峨眉山路/贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园4号厂房	GCK 630A	/	24J019DK021	2024.7.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 23.1; 爬电距离 28.4	≤ 100	18.4
28	成套电力开关设备	贵州长征电器成套有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区和平大道6号附1号	GCK 2000A	/	24D04001	2024.4.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 28.5; 爬电距离 36.8	≤ 100	41.3
29	配电箱	遵义华东电控设备有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道和平大道	JXF 160A	/	24080301	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 3; 爬电距离 ≥ 6.3	电气间隙 18.1; 爬电距离 21.7	≤ 100	17.1
30	动力柜	贵州控能电气有限公司	贵州省遵义市南部新区龙坑街道办事处湘源国际五交化机电城34-42栋地下室-1层0/-1/44、45号	XL-21 315A	/	240620002	2024.6.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 23.2; 爬电距离 23.6	≤ 100	28.7

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												电气间隙和爬电距离 (mm)		电击防护和保护电路完整性（保护电路有效性试验）（mΩ）	
												标准值	最小实测值	标准值	最大实测值
31	低压成套开关设备	遵义银山科技有限公司	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区	MHJ 1000A	/	D08007	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 12.5	电气间隙 29.5; 爬电距离 42.8	≤ 100	89.1
32	低压成套开关设备	遵义长征电器智控设备有限责任公司	贵州省遵义市汇川区武汉路临68号	XL 400A	/	GC24110	2024.6.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 11.5; 爬电距离 18.6	≤ 100	28.7
33	固定式开关柜	遵义长征电力科技股份有限公司	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区（秦皇岛路临199号）	GGD 1000A	/	D240709	2024.7.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 27.5; 爬电距离 34.8	≤ 100	32.4
34	低压动力柜	遵义长征电器安装有限公司	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区秦皇岛路	XL-21 100A	/	P00269	2024.6.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 18.5; 爬电距离 22.5	≤ 100	14.1
35	动力配电柜	遵义长征高低压电器有限责任公司	贵州省遵义市红花岗区遵南大道高新技术园区内（遵义建材厂内）	XL 80A	/	D2407035 120	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 14.5; 爬电距离 20.6	≤ 100	45.1
36	动力柜	遵义泰鼎电气设备有限公司	贵州省遵义市红花岗区遵义钛厂建材市场C-B-21# 商铺	XL 125A	/	24060601	2024.6.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 16; 爬电距离 20.5	≤ 100	11.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												电气间隙和爬电距离（mm）		电击防护和保护电路完整性（保护电路有效性试验）（mΩ）	
												标准值	最小实测值	标准值	最大实测值
37	低压开关柜	贵州康建电力设备有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区工业园区内	GCS 1250A	/	24323	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 12.3; 爬电距离 16.6	≤100	9.6
38	动力配电柜	贵州西德奥电气成套设备有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园龙腾路5号	XL-21、400A	/	2024081306	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 18.2; 爬电距离 23.6	≤100	11.3
39	交流低压无功功率补偿装置	贵州汇科电气有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园兴业西路	GGJ 120kvar	/	2408002	2024.8.1	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 8.6; 爬电距离 12.4	≤100	76.4
40	动力柜	贵州东林电气有限公司	贵州省毕节市毕节经济开发区标准厂房C2栋	XL-21 315A	/	2024031201	2024.3.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 18.2; 爬电距离 21.1	≤100	62.4
41	动力箱	贵州省铜仁兴铜电力成套设备科技有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔智慧产业园区16栋	XL-21 250A	/	202406001	2024.6.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 18.3; 爬电距离 26.2	≤100	63.4
42	动力柜	贵州厚德电气有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼高街道经济开发区标准厂房第十八栋楼	XL-21、400A	/	202408001	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 8; 爬电距离 ≥ 12.5	电气间隙 19.3; 爬电距离 23.7	≤100	73.5

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												电气间隙和爬电距离 (mm)		电击防护和保护电路完整性（保护电路有效性试验）（mΩ）	
												标准值	最小实测值	标准值	最大实测值
43	动力柜	贵州黔力西电气有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道九寨村四组戒毒所旁	XL-21、400A	/	20240803	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 8; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 19.1; 爬电距离 22.3	≤ 100	67.7
44	低压配电柜	贵州新航电气科技有限公司	贵州省龙里县冠山街道高新技术产业园建材路	XPM、400A	/	2024B001002	2024.3.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 8; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 19.4; 爬电距离 21.6	≤ 100	46.2
45	低压成套开关设备	贵州三相电气实业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道播箕村二组	GGD 1000A	/	24081301	2024.7.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 5.5; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 32.6; 爬电距离 35.7	≤ 100	48.9
46	动力配电箱	贵州贵电电气有限公司	贵州省惠水县濛江街道长田工业园区	XL 630A	/	202408003	2024.8.18	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 8; 爬电距离 ≥ 12.5	电气间隙 21.2; 爬电距离 23.5	≤ 100	35.2
47	低压成套开关设备	贵州创享科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道桥洞村四组	GSMK、1000A	/	24051035	2024.5.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 8; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 22.1; 爬电距离 58.7	≤ 100	34.8

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												电气间隙和爬电距离 (mm)		电击防护和保护电路完整性（保护电路有效性试验）（mΩ）	
												标准值	最小实测值	标准值	最大实测值
48	动力柜	贵州黔丰电气设备有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区A区(华创中小企业创业基地6-3号厂房)	XL-21 100A	/	20240820	2024.8.20	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 8; 爬电距离 ≥ 10	电气间隙 18.2; 爬电距离 22.7	≤ 100	13.2
49	密集型母线槽	贵州鹰王电气设备有限公司	贵州省黔南州长顺县广顺镇广顺开发区智能电气云产业园	YWMC-T、500A	/	203112	2024.8.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 14; 爬电距离 ≥ 16	电气间隙 25; 爬电距离 31	≤ 100	5.6
50	动力柜	贵州鑫贵兴电气有限公司	兴义市桔山办纬二路工业园区内	XL21 225A	/	240201002	2024.2.1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	未发现不合格	/	/	电气间隙 ≥ 10; 爬电距离 ≥ 12.5	电气间隙 21.3; 爬电距离 21.5	≤ 100	35.2

省市场监管局交、直流电动机产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												热实验-绕组温升(K)		能效限定值-效率(%)	
												标准值	实测值	标准值	实测值
1	超高效率三相异步电动机	贵州永安电机有限公司惠水分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道（永安厂内）	YE3-100L2-4B3 3kW	/	4140186	2024-06	接地, 电气绝缘（仅做15.3）, 接线端子, 定额试验, 热试验, 绝缘电阻, 耐电压试验, 短时过转矩, 超速, 振动强度, 噪声, 能效限定值-效率	未发现不合格	/	/	≤80	56	≥87.7	87.8

省市场监管局彩色电视机产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												亮度（cd/m²）		被动待机功率（W）	
												标准值/	实测值	标准值	实测值
1	液晶电视	贵阳海信电子有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区红河路39号	43H3F	海信	/	2024/6/9	导体的固定、抗电强度试验、天线端子绝缘、谐波电流、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、断开连接器后电容器的放电、爬电距离、设备稳定性、电气间隙、对比度、热灼伤、重显率、亮度均匀性、保护导体、色域覆盖率、声频率响应特性、亮度、1GHz以下辐射发射、能源效率、被动待机功率、清晰度、交流电源端口的传导发射	未发现不合格	/	/	≥250	354.9	≤0.5	0.41

省市场监管局电子基础元器件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												输入功率和电流		电源连接和外部导线（最小）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
1	片式绕线电感器	贵阳顺络迅达电子有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园二十六大道1656号	XEC0603CW431JGP	Sunlord	XD240610141	/	耐电压，绝缘电阻，电感值，引出端强度，耐焊接热，可焊性，温度快速变化，振动，碰撞，外壳密封，温升（适用时）	未发现不合格	/	/	耐电压：不应有跳火、飞弧、击穿、和其他损伤	无跳火、飞弧、击穿、和其他损伤	绝缘电阻：≥100（MΩ）	>100（MΩ）
2	片式绕线电感器	贵阳顺络迅达电子有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园二十六大道1656号	XEC0805CW111JGP	Sunlord	XD240610104	/	耐电压，绝缘电阻，电感值，引出端强度，耐焊接热，可焊性，温度快速变化，振动，碰撞，外壳密封，温升（适用时）	未发现不合格	/	/	耐电压：不应有跳火、飞弧、击穿、和其他损伤	无跳火、飞弧、击穿、和其他损伤	绝缘电阻：≥1000（MΩ）	>1000（MΩ）
3	雪崩二极管	贵州雅光电子科技有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科新南街399号	CB35M	图形商标	2024.6	/	反向重复峰值电流（I _{RRM} ），正向峰值电压（V _{FM} ），击穿电压（V _{BR} ），恢复电荷（Q _r ）（适用时），反向耗散功率，总耗散功率	未发现不合格	/	/	正向峰值电压：V _{FM} ≤1.10V	1.0132~1.0098（V）	反向重复峰值电流：I _{RRM1} ≤0.2μA	0.008~0.080（μA）
4	低噪声精密运算放大器	贵州振华风光半导体股份有限公司	贵州省贵阳市乌当区新天大道北段238号	FXDP27GJ（Z）	图形商标	2411	/	电源电流，输入失调电压，输入失调电流，输入偏置电流，共模抑制比，电源电压抑制比，输出电压幅度	未发现不合格	/	/	输入失调电流：I _{IO} ≤50.0（nA）	1.78~8.96（nA）	输入偏执电流：I _{IB} ≤50（nA）	7.69~20.21（nA）

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												输入功率和电流		电源连接和外部导线（最小）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
5	低功耗双运算放大器	贵州振华风光半导体股份有限公司	贵州省贵阳市乌当区新天大道北段238号	FX158	图形商标	2415	/	电源电流，输入失调电压，输入失调电流，输入偏置电流，共模抑制比，电源电压抑制比，输出电压幅度	未发现不合格	/	/	输入失调电流： $I_{I0} \leq 30.0$ (nA)	0.05 ~ 0.86 (nA)	输入偏执电流： $I_{IB} \leq 150$ (nA)	21.31 ~ 22.75 (nA)
6	继电器	贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）民品分公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段258号	PR120 48V-1H	图形商标	2024.2	/	温升，基本工作功能，绝缘电阻，介质耐压，耐热与耐火，电气间隙，爬电距离	未发现不合格	/	/	绝缘电阻： ≥ 100 (M Ω)	>100 (M Ω)	耐热与耐火：不应出现燃烧现象	未出现燃烧现象
7	陶瓷电容器	中国振华（集团）新云电子元件有限责任公司（国营第四三二六厂）	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段232号	CC41-1206-CG-50V-103J	图形商标	W24050192	/	绝缘电阻，耐电压，电容量，损耗角正切，等效串联电阻(ESR)，漏电流，阻抗，引出端强度，耐焊接热，可焊性，温度快速变化，振动，碰撞，外壳密封，浪涌电压，充电和放电试验，标志的耐溶剂，安装，附着力	未发现不合格	/	/	电容量： $9.5 \sim 10.5$ (μ F)	9.7 ~ 10.3 (μ F)	损耗角正切： ≤ 15 (%)	3.2 ~ 3.6 (%)
8	钽电解电容器	中国振华（集团）新云电子元件有限责任公司（国营第四三二六厂）	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段232号	CA30	图形商标	2024.03		绝缘电阻，耐电压，电容量，损耗角正切，等效串联电阻(ESR)，漏电流，阻抗，引出端强度，耐焊接热，可焊性，温度快速变化，振动，碰撞，外壳密封，浪涌电压，充电和放电试验，标志的耐溶剂，安装，附着力	未发现不合格	/	/	电容量： $176 \sim 264$ (μ F)	219.3 ~ 229.9 (μ F)	损耗角正切： ≤ 30 (%)	9.2 ~ 11.9 (%)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												输入功率和电流		电源连接和外部导线（最小）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
9	压电陶瓷蜂鸣片	贵州振华红云电子有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段236号	FT-20T-6.5A1-C14	图形商标	2407179	/	谐振频率，等效电阻，自由电容，绝缘电阻，高温，低温，温度变化，恒定湿热，振动，碰撞，自由跌落，粘接强度	未发现不合格	/	/	谐振频率：6.0 ~ 7.0 (kHz)	6.15 ~ 6.45 (kHz)	等效电阻：≤ 300(Ω)	116 ~ 207(Ω)
10	压电陶瓷蜂鸣片	贵州振华红云电子有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段236号	FT-20T-4.0A1-C30	图形商标	2401216	/	谐振频率，等效电阻，自由电容，绝缘电阻，高温，低温，温度变化，恒定湿热，振动，碰撞，自由跌落，粘接强度	未发现不合格	/	/	谐振频率：3.5 ~ 4.5 (kHz)	3.91 ~ 4.41 (kHz)	等效电阻：≤ 300(Ω)	108 ~ 197(Ω)
11	片式厚膜固达电阻器	中国振华集团云科电子有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号附1号	1005/182	图形商标	24.05	/	电阻值，绝缘电阻，耐电压，阻值随温度变化、过载，电阻器主体强度，引出端强度，可焊性，耐焊接热，温度快速变化，振动，碰撞，安装，附着力，温升，标志耐溶剂性	未发现不合格	/	/	电阻值：1.71 ~ 1.89 (kΩ)	1.7423 ~ 1.8466 (kΩ)	可焊性：新焊料覆盖面积 ≥ 95%	新焊料覆盖面积 ≥ 95%
12	片式厚膜固定电阻器	中国振华集团云科电子有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号附1号	3216/103	图形商标	24052001		电阻值，绝缘电阻，耐电压，阻值随温度变化，过载，温升，电阻器主体强度，引出端强度，可焊性，耐焊接热，温度快速变化，碰撞，振动，标志耐溶剂性，安装，附着力	未发现不合格	/	/	电阻值：9.5 ~ 10.5 (kΩ)	9.9917 ~ 10.0199 (kΩ)	可焊性：新焊料覆盖面积 ≥ 95%	新焊料覆盖面积 ≥ 95%

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												输入功率和电流		电源连接和外部导线（最小）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
13	整流二极管	中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段270号	1N4007	图形商标	/	2024-07-17	反向重复峰值电流（ I_{RRM} ），正向峰值电压（ V_{FM} ），击穿电压（ $V_{(BR)}$ ），恢复电荷（ Q_r ）（适用时），反向耗散功率，总耗散功率	未发现不合格	/	/	正向峰值电压： $V_{FM} \leq 1.10V$	0.9609 ~ 1.0692（V）	反向重复峰值电流： $I_{RRM1} \leq 10.0\mu A$	0.0350 ~ 1.9710（ μA ）
14	雪崩二极管	贵州雅光电子科技股份有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科新南街399号	JB50L-B	图形商标	2024.6		反向重复峰值电流（ I_{RRM} ），正向峰值电压（ V_{FM} ），击穿电压（ $V_{(BR)}$ ），恢复电荷（ Q_r ）（适用时），反向耗散功率，总耗散功率	未发现不合格	/	/	正向峰值电压： $V_{FM} \leq 1.10V$	0.9996 ~ 1.0188（V）	反向重复峰值电流： $I_{RRM1} \leq 0.2\mu A$	0.0110 ~ 0.0140（ μA ）
15	钮子开关	贵州振华华联电子有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市华联路146号	KN413-202	图形商标（团结）	/	2024-07-29	接触电阻，功能动作，绝缘电阻，耐电压，操作性，可焊性	未发现不合格	/	/	绝缘电阻： $\geq 1000(M\Omega)$	$>1000(M\Omega)$	可焊性：引出端可焊表面的95%应覆盖一层光滑、明亮的焊料层	引出端可焊表面的95%应覆盖一层光滑、明亮的焊料层
16	正温度系数热敏电阻器	贵州凯里经济开发区中昊电子有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区2008信箱	WMZ12A-75HV102MUP0045B20-G6B	图形商标	/	2024-07-29	零功率电阻值，绝缘电阻，耐电压，可焊性，耐焊接热，引出端强度	未发现不合格	/	/	零功率电阻值： $800\Omega \sim 1200\Omega$	889 ~ 1009（ Ω ）	可焊性：上锡均匀良好	上锡均匀良好

省市场监管局家用饮水机产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												输入功率和电流（%）		电源连接和外部导线（最小）（mm ² ）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
1	饮水机	贵州富民电器有限公司	贵州省贵阳市修文县阳明洞街道马家桥村八组	FM-LB	YACGN ZI	2024.6	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	-10~+5	-8	0.75	0.75
2	饮水机	贵州鑫浩源科技有限公司	贵州省贵阳市云岩区杨惠街道大凹村258号A3	XHY-166	图形商标	/	2024/03/15	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	-10~+5	-6	0.75	0.75
3	饮水机	贵州鑫浩源科技有限公司	贵州省贵阳市云岩区杨惠街道大凹村258号A3	XHY-99	图形商标	/	2024/08/12	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	-10~+5	-4	0.75	0.75
4	饮水机	遵义航冠电器有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道和平大道中段九鼎国际建材城D馆负二层	HG-YL3	贵奔腾	2024.8	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	-10~+5	-3	0.75	0.82
5	智能饮水机（茶吧机）	安顺市酷鑫科技有限责任公司	贵州省安顺市西秀区华西街道安顺市德力物流仓储工业园A区6-4号库房	KX-CBJ-PTB	图形商标（茶东家）	/	2024/07/07	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	-10~+5	-2	1.0	1.0
6	饮水机	安顺市酷鑫科技有限责任公司	贵州省安顺市西秀区华西街道安顺市德力物流仓储工业园A区6-4号库房	KX-LB	图形商标（茶东家）	/	2024/08/03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	-10~+5	-5	0.75	0.75

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												输入功率和电流(%)		电源连接和外部导线(最小)(mm ²)	
												标准值	实测值	标准值	实测值
7	饮水机	安顺市黔创电器有限公司	贵州省安顺市西秀区宁谷镇跑马地	QC-98	黔博士	/	2024/08/11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	-10~+5	-6	0.75	0.75
8	智能饮水机	安顺市西秀区神箭电器厂	贵州省安顺市西秀区东关街道大水沟	SJ-98	图形商标(长城电器)	/	2024/07/25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	-10~+5	-10	0.75	0.75
9	饮水机(茶水柜)	贵州安顺凯美鑫电器有限公司	贵州省安顺市西秀区华西办二桥村捷运众合物流园	KMX-CSG-A	图形商标	/	2024/06/24	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	-10~+5	-2	1.0	1.0
10	饮水机	贵州思源电器有限公司	贵州省毕节市经济开发区小坝镇中小微企业创业园57	SY-98	贵翼	/	2024/08/08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	-10~+5	-4	0.75	0.75
11	液体加热器(茶吧机)	黔西县因努特生活电器有限公司	贵州省毕节市黔西县林泉镇海子村	CB-F2	图形商标	/	2024/05/26	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	-10~+5	+1	1.0	1.0
12	饮水机(茶吧机)	兴义市志恒电器厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾街道木贾三组辖区鹏程纸业仓库2层	ZH-566	图形商标(三峰小霸王)	/	2024/05/25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	-10~+5	-10	0.75	0.75

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												输入功率和电流（%）		电源连接和外部导线（最小）（mm ² ）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
13	饮水机（茶吧机）	兴义市志恒电器厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾街道木贾三组辖区鹏程纸业仓库2层	ZH-566	图形商标（浪立方）	/	2024/02/19	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	-10~+5	-2	0.75	0.75
14	饮水机	义龙新区万佳欢电器厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇国兴汽配城旁边	LD58	新家淇	/	2024/07/13	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	-10~+5	-2	0.75	0.75
15	饮水机	义龙新区万佳欢电器厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇国兴汽配城旁边	LD68	新家淇	/	2024/07/13	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	-10~+5	-5	0.75	0.75

省市场监管局家用电器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												输入功率和电流		电源连接和外部导线（最小） (mm ²)	
												标准值	实测值	标准值	实测值
1	电冰箱	贵州海尔电器有限公司	贵州省遵义市汇川区重庆路99号	BCD-201WGH C290Y1	海尔	/	2024/7/11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、储藏温度、冷冻能力、总容积、耗电量、能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	≤+20	-13	0.75	0.75

省市场监管局电动自行车用充电器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												电气强度		耐热（mm）	
												标准值	实测值	标准值	实测值
1	微电脑多功能充电器	贵州江科电子有限公司	贵州省黔东南州岑巩县经济开发区轻工产业园10栋	JK4832	/	/	2024/8/11	外壳冲击、跌落、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、非正常工作（仅测5.2.5.1、5.2.5.2）、超温保护、过充切断、延时切断、耐热、灼热丝	未发现不合格	/	/	应符合标准GB 42296-2022第5.2.2条要求。	符合	充电器的外壳的压痕直径应不大于2.0 mm。	1.4
2	电动自行车铅酸电池用充电器	贵州江科电子有限公司	贵州省黔东南州岑巩县经济开发区轻工产业园10栋	JK4812	/	/	2024/8/11	外壳冲击、跌落、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、非正常工作（仅测5.2.5.1、5.2.5.2）、超温保护、过充切断、延时切断、耐热、灼热丝	未发现不合格	/	/	应符合标准GB 42296-2022第5.2.2条要求。	符合	充电器的外壳的压痕直径应不大于2.0 mm。	1.5
3	电动自行车铅酸电池用充电器	贵州江科电子有限公司	贵州省黔东南州岑巩县经济开发区轻工产业园10栋	JK4820	/	/	2024/8/11	外壳冲击、跌落、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、非正常工作（仅测5.2.5.1、5.2.5.2）、超温保护、过充切断、延时切断、耐热、灼热丝	未发现不合格	/	/	应符合标准GB 42296-2022第5.2.2条要求。	符合	充电器的外壳的压痕直径应不大于2.0 mm。	1.5

省市场监管局蓄电池产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
												2hr 容量（Ah）		防爆能力	
												标准值	实测值	标准值	实测值
1	台铃电动车专用铅酸蓄电池	天能集团贵州能源科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县开发区	6-DZF-21	天能电池	/	2024/7/30	2hr 容量，低温容量，大电流放电、快速充电能力，能量密度，防爆能力	未发现不合格	/	/	21	22 22 22 21	蓄电池按GB/T 22199.1-2017第5.16条试验，当外遇明火时其内部不应发生燃烧或爆炸。	符合要求
2	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	天能集团贵州能源科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县开发区	6-DZF-20.3	天能	/	2024/7/30	2hr 容量，低温容量，大电流放电、快速充电能力，能量密度，防爆能力	未发现不合格	/	/	20.3	21.7 21.6 21.7 21.6	蓄电池按GB/T 22199.1-2017第5.16条试验，当外遇明火时其内部不应发生燃烧或爆炸。	符合要求
3	蓄电池	贵州万航电能科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县经济开发区	6-DZF-21.8	万航	/	2024/7/30	2hr 容量，低温容量，大电流放电、快速充电能力，能量密度，防爆能力	未发现不合格	/	/	21.8	22.3 22.4 22.3 22.3	蓄电池按GB/T 22199.1-2017第5.16条试验，当外遇明火时其内部不应发生燃烧或爆炸。	符合要求